



Volkswagen Golf Trendline BMT

EZ 04/2013 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 65.812km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 84***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Trendline BMT [AT - LimS3 1.2 TSI BlueMotion Tech. EU5, Trendline, 2012 - 2015]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZAUZDW134620	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 65.812km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 86 PS (63 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 64.320km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2013	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 113g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts

 (5 mm)  (5 mm)  (5 mm)  (5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	290 
Kotflügel vorne links	180 	Kotflügel vorne rechts	120 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	190 	Seitenteil hinten rechts	280 
Motorhaube	250 	Heckklappe	120 
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Composition Touch (Touchscreen, MP3, SD-Karten-Schnittstelle, AUX-IN)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Handschuhfach abschließbar
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver seidenmatt
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 2-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kopfstützen hinten (3-fach)

- | | |
|--|---|
| • Kühlergrill schwarz | • Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten |
| • Lautsprecher (4) | • Lenkrad (3 Speichen) |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung | • Leseleuchten vorn |
| • Motor 1,2 Ltr. - 63 kW TSI | • Multifunktionsanzeige / Bordcomputer |
| • Multimediabuchse AUX-IN | • Nebelschlussleuchte |
| • Nichtraucher-Paket | • Original Fahrzeug Farbe: EBENHOLZSCHWARZ |
| • Parkbremse elektrisch | • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rücksitzlehne geteilt |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar |
| • Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Start/Stop-Anlage |
| • Stoßfänger lackiert | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--------------------------------|
| • Abbiegelicht | • Anzeige für Waschwasserstand |
| • Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts | • Einparkhilfe vorn und hinten |
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen | • Mittelarmlehne vorn klappbar |
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Sitzheizung vorn |
| • Sonderlackierung Schwarz uni | • Winter-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











L#	Antragsteller		
A#	Verwendungszweckung	01	
E	FR#	WWWZZZALZDW134620	
B#	Brennweite Zulassung	30.04.2013	A# Genehmigungsdatum 13.03.2013
A#	Genehmigungsumlage	EG-Betriebsbescheinigung	
K	Genehmigungsnr.	e1120C14610623706	
A7	Nationale Code	194715	
Z	Klasse / Fahrzeugart	M1-Personenkraftfahrzeuge	
D#	Marke	VOLKSWAGEN VW	
B0	Handelsbezeichnung	GOLF	
B#	Typ/Variantenbezeichnung	AUAJ2CZ2BXZFM93M5AHCT19K1MUCVLVR	
A22	Anzahl der Prüfleistungen	0	
A21	Anzahl	0	

Die für die Zulassung
ist Bestandteil dieses Fahrzeug-Genehmigungsdokuments

Für die Erbringung der Anmelde- / Aufnahme der Zulassung
bezieht keine Entlohnung angeführt, ist die Zulassung aushändig.



Abgemeldet am
23 Juli 2016

Zulassungsstelle Nr. E102217
 der Allgemeinen Versicherungs-
 Gesellschaft, Düsseldorf (H)
 für die Bn Labritz

[illegible]

Service-Nachweis 1ff

Ja/Nein, durchgeführt wurde:

☐ Ölwechsel Service

☒ Inspektion

☐ Air-Extraktorwechsel

☐ Air-Extraktor Inspektionsprüfung

☐ LongLife-Beitritt voranmelden

☐ Karosserieschutz der Karosserie prüfen

☐ Regenbremseprüfung

☐ Kabinenlüftung
(auch auf Speisefußung kontrollieren)

Service durchgeführt am: 05.04.2005

bei km Stand: 58.088

Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von:

Ja/Nein, Wechsel von:

☐ Öl Aditiv

☐ Verschleißspiel

☐ Drehmomente prüfen

☐ Getriebe

☐ Getriebeöl (SPEL) A11

☐ Motorölprüfung (3)

☐ Luftdruckkontrolle

☐ Polymerlacke

☒ Motor- und Pleuellager

☐ Zylinderbolzen

☒ Zylinderbolzen

☐ Licht

LongLife-Motorenprüfung

Genossenschaft KMG
Kraftfahrzeug-Mechanik-Genossenschaft
Tel.: 0180 1 2012012 Fax: 0180 401 301

Stempel des Volkswagen Partners

Stempel des Volkswagen Partners

Die nächsten Service-Termine:

bei km (Datum)

oder

bei km (Datum)

Wechselt Service mit mir (Datum) ab (Datum)

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Kinnalese)

Abb. 12: Körperprüfung (L2R für alle Fahrzeugtypen und Karosserieformen)

Je Fahrzeugteil, markiert in Abb. 12 beschriebene Teil, fünf folgende Service

4-Minuten

☐ Reparatur

☐ Lackierung

☐ Montage

Mängel festgelegt ist:

Ja ☐

Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Fahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)