



Skoda Fabia Cool Edition

EZ 09/2016 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 116.908km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 66***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Fabia Cool Edition [DE - LimS5 1.0 MPI EU6, Cool Edition Green tec, 2015 - 2018]		
Kategorie Kleinwagen	FIN TMBEA6NJ5GZ201521	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 116.908km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 60 PS (44 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 106.037km	Letzter Service am 05/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2016	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 106g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(7 mm)



(7 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	145
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	125	Heckklappe	145
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Audiosystem Swing (MP3-fähig SD-Karten-Schnittstelle)
• Ausstattungs-Paket: Green tec	• Bremsassistent
• Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	• Getriebe 5-Gang
• Heckscheibenwischer	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Nano-Grau
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaanlage
• Kopf-Airbag-System	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
• Leseleuchte	• Motor 1,0 Ltr. - 44 kW MPI
• Radioempfang digital (DAB)	• Radiovorbereitung
• Raucher-Paket	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Active schwarz	• Sonnenblende links mit Spiegel
• Sonnenblende rechts mit Spiegel	• Start/Stop-Anlage
• Tagfahrlicht LED	• Verglasung getönt
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung
• Zentralverriegelung	• Fernbedienung für Zentralverriegelung

- Original Fahrzeug Farbe: MODRA PACIFIC/PACIFIC BLAU




Sonderausstattung


- Fensterheber elektrisch vorn
- Sonderlackierung Pazifik-Blau
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos









[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)




Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch, Blind)



Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch, Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Delle)



Motorhaube (Lackschaden, Delle)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Delle)



Fahrtür (Lackschaden, Delle)



Fahrtür (Lackschaden, Delle)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)