



Opel Meriva Drive

EZ 09/2015 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 152.665km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 79***
Fahrzeug aufgenommen am: 15.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Meriva Drive [DE - Van5 1.6 CDTI EU6, drive ecoFlex Start/Stop, (Facelift) 2015 - 2016]		
Kategorie Van	FIN W0LSD9ER1G4003774	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 152.665km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 138.145km	Letzter Service am 10/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2015	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 105g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Kratzer	Kratzer	Kratzer	Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Ohne Felgen (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	215 	Beifahrertür	175 
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	200 
Türe hinten links	225 	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	140	Heckklappe	130
Dach	150		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Motor ölflecht ;
Schalt- / Automatikgetriebe	Ölflecht;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Doppeltonfanfare
- Einzelsitze hinten außen verstellbar
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Leseleuchten im Fond
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem CD 400 Plus (Radio/CD-Player MP3-fähig / USB)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Feststellbremse elektrisch
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten vorn (2)

- | | |
|--|--|
| • Mittelarmlehne vorn verschiebbar | • Mittelkonsole FlexRail |
| • Modellpflege | • Motor 1,6 Ltr. - 81 kW CDTI DPF |
| • Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung | • Original Fahrzeug Farbe: SHINY GREY (ROCK) |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Reifendruckwarner | • Rücksitz geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten | • Wärmeschutzverglasung |
| • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--------------------------------------|
| • Elektrische Schnellheizung (Quickheat) | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Komfort-Paket | • Lenkrad heizbar |
| • Lenkrad heizbar | • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung |
| • Parkpilotsystem hinten | • Rückfahrkamera |
| • Sitzheizung vorn | • Sitzheizung vorn |
| • Winter-Paket | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













22.09.2015	0035	BB100455	02	01	0081/03500	185
MI	AF		04300	04300	1812	1812
WOLSD9ERIG4003774	1		1615	1615	01550	01550
OPEL			-	00075	-	-
S-D MONOCAR B			0105	002040	002040	
EAEJC11			01145	00950		
BX1V3JKFJ5			01145	00950		
HEK1VA			77	02625	70	
OPEL			01030	0730	005	-
FR. E. PERS. REF. S. B. SFL.			205/55 R16 91H			
MEHRZWECKFAHRZEUG			205/55 R16 91H			
715/2007*136/2014W			GRAD			
BURO6JW/PL/CI; M, MI I			e4*2007/46*016S*13			
DIESEL			03.07.2015			EN150294
0002	3600	01596				
D 1/F. 2: BELADUNGSEINTRITZ 21097, 2/5, 3:1030 W. NW, BAT						
E 10.1:1200 BIS 109 STEIG.*TECHN. ZUL. GES. MASSE D. 2						
GKOMB. 3300 KG BIS 109 STEIG.*TECHN. ZUL. GES. MASSE						
D. ZUGKOMB. 3120 KG BIS 124 STEIG.*B.1 MAX. S-PL. NW, AN						
M LT BEIG DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 22.09.2015*						
LZ/END						
BROCKE						





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Ausgeblichen/Matt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)