



Mercedes-Benz E 220 d 4Matic

EZ 09/2018 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 227.738km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 38***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung E 220 d 4Matic [DE - Kb5 E 220 d EU6d-T, 4Matic Avantgarde, 2018 - 2020]		
Kategorie Kombi	FIN WDD2132051A533550	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 227.738km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 194 PS (143 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.950 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 141.047km	Letzter Service am 11/2023
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2018	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 138g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Reifenschäden: 4x Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	220 	Kotflügel vorne rechts	180 
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	140	Heckklappe	130
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem Audio 20 (mit Farbdisplay)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- KeyFree-Startsystem
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad mit Multifunktion
- Motor 2,0 Ltr. - 143 kW CDI KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- PRE-SAFE-System
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP

- | | |
|--|---|
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • SCR-System (AdBlue-Technologie) |
| • Seitenairbag (Sidebag) vorn | • Servolenkung |
| • Sitze vorn elektr. verstellbar | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Seitenschweller Wagenfarbe |
| • Dachreling (Aluminium) | • Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control) |
| • Luftfederung mit Niveauregulierung Hinterachse | • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist) |
| • Original Fahrzeug Farbe: SELENITGRAU | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Ablage-Paket | • Ascher anstelle Ablagefach |
| • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent | • Avantgarde Interieur |
| • Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz | • Konnektivität-Paket |
| • Kraftstofftank: vergrößert | • Metallic-Lackierung |
| • Mittelkonsole Edelholz Esche, schwarz | • Navigations-Paket |
| • Navigationsmodul Garmin MAP Pilot | • Park-Paket |
| • Reifen-Reparaturset (Tirefit) | • Scheibenwaschanlage beheizt |
| • Scheinwerfer LED High Performance | • Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) |
| • Sitzheizung vorn | • Spiegel-Paket |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig | • Sitz-Komfort-Paket |
| • Zeituhr (Analog) | • Innenausstattung: Zierteile Aluminium |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico | • Ambiente-Beleuchtung |
| • Brillenfach im Dachhimmel integriert | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Lenkrad (Leder Nappa) | • Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot) |
| • Navigationssystem: SD-Karten-Navigation | • Media-Display |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent | • Rückfahrkamera |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













1251296

 Mercedes-Benz			
Servicehistorie			
Mercedes-Benz	Kurt Liebrecht GmbH Schötmarsche Straße 50 Lage	Datum Laufleistung Service	10.11.2023 141047 km Service B
Mercedes-Benz	Kurt Liebrecht GmbH Schötmarsche Straße 50 Lage	Datum Laufleistung Service	03.02.2023 110811 km Service A
Mercedes-Benz	Kurt Liebrecht GmbH Schötmarsche Straße 50 Lage	Datum Laufleistung Service	11.02.2022 81476 km Service B
Mercedes-Benz	Kurt Liebrecht GmbH Im Hengstfeld 6 Lemgo	Datum Laufleistung Service	12.02.2021 51919 km Service A
	Miko-Service GmbH, Bosch Car Service Würzburger Str. 26 Walldürn	Datum Laufleistung Service	13.03.2020 37840 km Service B
Mercedes-Benz	Daimler AG GSP/TPS Mercedes-Benz-Str. 1 Germersheim	Datum Laufleistung Service	06.03.2019 27335 km Service A



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Unsachgemäß instand gesetzt, Delle)



Fahrtür (Unsachgemäß instand gesetzt, Delle)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Schweller links (Delle)



Schweller links (Delle)



Schweller rechts (Delle)



Schweller rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Brandloch)