



Ford Focus Turnier Futura

EZ 09/2004 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 248.985km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 45***
Fahrzeug aufgenommen am: 11.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Focus Turnier Futura		
Kategorie Kombi	FIN WF0NXXGCDN4G81860	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 248.985km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.596 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2004	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 174g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Ohne Luft



(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	120	Heckklappe	110
Dach	135		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;
Lenkung	Schwergängig;
Batterie	Defekt;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Tiergeruch; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Raucherfahrzeug; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Bremse rostig: hinten, vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten	• 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
• 3. Bremsleuchte	• Airbag Beifahrerseite
• Airbag Beifahrerseite	• Airbag Beifahrerseite
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Airbag Fahrerseite	• Airbag Fahrerseite
• Airbag Fahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Batterie 43 Ah
• Dachreling	• Drehzahlmesser
• Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	• Fensterheber elektrisch vorn
• Futura	• Fzg. ohne Telematik-System
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Getriebe 5-Gang
• Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung	• Innenausstattung: Titaneffekt-Ausführung
• Innenraumfilter: Pollenfilter	• Intelligent Protection System (IPS)
• Karosserie: 5-türig	• Klimaanlage
• Kopfstütze hinten mitte	• Lenkrad (Leder)

- | | |
|---|---|
| • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar | • Leuchtweitenregelung |
| • Motor 1,6 Ltr. - 74 kW 16V KAT | • Nebelscheinwerfer integriert |
| • Original Fahrzeug Farbe: Cosmic-Silber Metallic | • Reserverad als Notrad |
| • Rücksitzbank geteilt | • Rücksitzlehne geteilt |
| • Scheibenbremse hinten | • Schutzleisten Stoßfänger |
| • Schutzleisten seitlich (PVC) | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sport-Fahrwerk |
| • Sportsitze vorn | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zeituhr (digital) | • Zentralverriegelung |
| • Zentralverriegelung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Zierleisten geklebt | |



Sonderausstattung

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Audiosystem 6000 (Radio/CD-Player) | • Audiosystem: Radio |
| • Audiosystem: Radio | • Raucher-Paket |
| • Reifen 195/60 R15 ..V | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Rad (Ohne Luft)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne links (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Verformung, Kratzer)



Heckklappe (Verformung, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Anderer Schaden): Ohne Funktion



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch, Diverse Schäden, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch, Diverse Schäden, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch, Diverse Schäden, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch, Diverse Schäden, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch, Diverse Schäden, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch, Diverse Schäden, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch, Diverse Schäden, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch, Diverse Schäden, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch, Diverse Schäden, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch, Diverse Schäden, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch, Diverse Schäden, Riss/Bruch)