



Mercedes-Benz GLK 220 CDI BlueEfficiency 4Matic

EZ 03/2015 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 209.394km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 96***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung GLK 220 CDI BlueEfficiency 4Matic [DE - SUV5 GLK 220 CDI EU5, BlueEfficiency 4Matic DPF, (Facelift) 2012 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN WDC2049841G412642	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 209.394km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 179.513km	Letzter Service am 05/2024
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 162g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts


(5 mm)
Anderer Schaden


(5 mm)


(5 mm)
Anderer Schaden


(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts


(5 mm)


(5 mm)


(4 mm)


(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstützen vorn
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Reiserechner
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Verglasung getönt / Heckscheibe ESG
- Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ausstattung BlueEfficiency
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,1 Ltr. - 125 kW CDI KAT
- Radstand 2755 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Durchladeeinrichtung
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player)
- Anti-Blockier-System (ABS)

- | | |
|---|---|
| • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) | • Beckenairbag vorn (Pelvisbag) |
| • Bremsassistent | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | • Fahrassistentz-System: Berganfahrhilfe |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Kopf-Airbag-System (Windowbag) | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Reifendruckwarner | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite | • Start/Stop-Anlage |
| • Tempomat | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung | • elektronisches Traktionssystem (ETS) |
| • Heckleuchten LED | • Tagfahrlicht LED |
| • Rußpartikelfilter | • Antriebsart: Allradantrieb permanent |
| • Getriebe Automatik - (7-Stufen) | • Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control |
| • Servolenkung elektr. (Direktlenkung / EPS) | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Ausstattungs-Paket: Premium | • Chrom-Paket |
| • Edelstahlpedale Sportdesign | • Feuerlöscher |
| • Gepäckraumabdeckung / Rollo | • Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz |
| • Innenausstattung: Zierteile Aluminium | • Innenhimmel schwarz |
| • Innenraumlicht-Paket | • Komfort-Paket |
| • Kraftstofftank: vergrößert | • Licht- und Sicht-Paket |
| • PRE-SAFE-System | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwaschanlage beheizt | • Seitenschweller Wagenfarbe |
| • Spiegel-Paket | • Sport-Paket (Interieur) |
| • Unterfahrschutz | • Vorbereitung Navigationssystem Becker MAP Pilot |
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Dachreling (Aluminium) | • Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem |
| • Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik | • Metallic-Lackierung |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| • Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico |
| • Sitzheizung vorn | • Sitzheizung vorn |
| • Sportsitze vorn | • Navigationsmodul Becker MAP Pilot |
| • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent | • Fahrassistentz-System: Fernlichtassistent Adaptive |
| • Fahrassistentz-System: aktiver Park-Assistent | • Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik 3-Zonen) |
| • Seitenairbag (Sidebag) hinten | • Zusatzheizung (Standheizung) mit Fernbedienung |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System) | |

Fahrzeugfotos














04.03.15	1313	BF1001129	2	02	125	74200	205
M1	AC		4569			1840	
WDC204984TG412642	4		1699			1880	
Mercedes-Benz				100			
204 X			159	2455		2455	
H7S2M1			1245	1300			
NZCEB500			1245	1300			
			80	3150		72	
GLK 220 CDI 4MATIC			2400	750	5		
Palmer (D)			235/50 R19 99V M+S				
Fz.z. Pers.bef.b. 8 Spl.			235/50 R19 99V M+S				
Kombitlimousine							
715/2007*195/2013J					9/-		
EUR05;J;P17CI; M, M1 I			e1*2001/116*0480*15				
Diesel			20.02.14	K	EL067523		
0002	35J0	2143					
P.4: 3000-4200*F.17F.2:2555 b.Anh.Betr.*7.2/8.2:1410 b							
.Anh.Betr.*www.AHK lt.EGtG*Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.*F							
z ist bei werksseitig montiert.AHK u.ESP m.spez.fahrdr							
n.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Tempo 100 km/h gem.5.Aend.V0							
.z.9.Ausn.V0.z.StV0 ausgestattet*							



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Rad (Anderer Schaden): Lackschaden



Rad (Anderer Schaden): Lackschaden



Fahrtür (Riss/Bruch)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Riss/Bruch)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)