



Mercedes-Benz E 250 CDI BlueEfficiency

EZ 09/2012 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 230.146km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 57***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung E 250 CDI BlueEfficiency [DE - Kb5 E 250 CDI EU5, Avantgarde BlueEfficiency, 2009 - 2013]		
Kategorie Kombi	FIN WDD2122031A703638	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 230.146km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 204 PS (150 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2012	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 154g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Kratzer,
Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: Korrosion

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	130	Heckklappe	140
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außentemperaturanzeige
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachreling
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegschienen (Edelstahl)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)

• Kopfstützen vorn NECK-PRO	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
• Mittelarmlehne hinten mit Fach	• Mittelarmlehne vorn mit Fach
• Motor 2,1 Ltr. - 150 kW CDI KAT	• Nebelscheinwerfer
• Niveauregulierung	• Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
• PRE-SAFE-System	• Reifen-Reparaturset (Tirefit)
• Reifendruckwarner	• Reiserechner
• Rußpartikelfilter	• Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Seitenairbag (Sidebag) vorn	• Sitze vorn elektr. verstellbar
• Start/Stop-Anlage	• Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Tempomat
• Tempomat mit Bremsengriff (Speedtronic)	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung	• Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung



Sonderausstattung


• AMG-Optic-/Styling-Paket 1	• AUX-IN-Anschluss (AUX-IN) im Handschuhfach
• Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND	• Edelstahlpedale Sportdesign
• Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)	• Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
• Kraftstofftank: vergrößert	• Lenkrad (Sport AMG)
• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten	• Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
• Metallic-Lackierung	• Parameterlenkung
• Parkführung	• Reserverad als Notrad
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa	• Scheibenwaschanlage beheizt
• Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)	• Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
• Sitzheizung vorn	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenschutz-Paket	• Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
• Sport-Paket (AMG / AMG-Line)	• Sportsitze vorn
• Tagfahrlicht LED	• Verkleidung / Seitenschweller (AMG)
• Verkleidung / Spoiler hinten (AMG)	• Verkleidung / Spoiler vorn (AMG)
• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)