



Volkswagen Golf Lounge BMT

EZ 08/2015 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 172.697km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 28***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Lounge BMT [DE - LimS5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6, Lounge, 2015 - 2016]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZAUZGP020212	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 172.697km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 170.008km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 106g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.1l/100km (NEFZ)



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Reifenschäden: Einige Felgen haben Bordsteinschäden



Lackwerte



 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	210 	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	190 	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	130
Dach	110		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;

Sonstige technische Mängel

“Das Fahrzeug ist mit folgenden Funktionen (oder ähnlichen Funktionen) ausgestattet: “Thermofenster” zur schrittweisen Anpassung der Abgasrückführungsrate außerhalb eines bestimmten Temperaturbereichs; “Höhenkorrektur” zur schrittweisen Anpassung der Abgasrückführungsrate in Bezug auf die Höhe über dem Meeresspiegel, “Taxischaltung” zum Herunterfahren der Abgasrückführung bei langem Leerlaufbetrieb. Angesichts von Entwicklungen in der jüngeren Rechtsprechung kann nicht ausgeschlossen werden, dass künftig Gerichte oder Behörden diese oder vergleichbare Funktionen als unzulässig bewerten und in der Folge Rückrufe von Herstellern erfolgen oder behördliche Maßnahmen angeordnet werden. Eine Haftung der Castle Tech GmbH oder eine ihrer Tochtergesellschaften ist in einem solchen Fall ausgeschlossen.”

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Auto-Hold-Funktion
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Doppeltonhorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)

• Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennung	• Fensterheber elektrisch vorn und hinten
• Fußmatten Textil	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 6-Gang	• Getränkehalter vorn
• Handschuhfach abschließbar und beleuchtet	• Handschuhfach mit Kühlfunktion
• Heckscheibenwischer	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver seidenmatt
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 4-türig
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten	• Lendenwirbelstützen vorn
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn und hinten	• Leuchtweitenregelung
• Licht- und Sicht-Paket 1	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Mittelarmlehne vorn klappbar	• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
• Multifunktionsanzeige Plus	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Original Fahrzeug Farbe: EBENHOLZSCHWARZ	• Parkbremse elektrisch
• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehne geteilt
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts	• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze: Komfortsitze vorn
• Sitzheizung vorn	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Spiegel-Paket	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger lackiert
• Tagfahrlicht	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Winter-Paket
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort (inkl. Bluetooth-/Audio-Schnittstelle)
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Sport-Fahrwerk
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Multimediabuchse AUX-IN
- Sonderlackierung Schwarz uni

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Kratzer, Lackschaden)



Schweller rechts (Verformung)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)