



Mercedes-Benz A 150 5-türig

EZ 09/2008 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 109.101km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 73***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung A 150 5-türig [DE - LimS5 A 150 EU4, (Facelift) 2008 - 2009]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WDD1690311J669736	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 109.101km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 95 PS (70 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.498 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 20.232km	Letzter Service am 09/2009
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2008	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 159g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts


(5 mm)
Kerben,
Kratzer


(5 mm)
Kerben,
Kratzer


(5 mm)
Kerben,
Kratzer


(5 mm)
Kerben,
Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts


(2 mm)


(2 mm)


(2 mm)


(2 mm)

Reifenschäden: Korrosion

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	100	Heckklappe	110
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;


Verschleißteile

Bremsanlage	Handbremse ohne Funktion;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 1,5 Ltr. - 70 kW KAT
- Original Fahrzeug Farbe: POLARSILBER
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Klimaanlage
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Getriebe 5-Gang
- Design- und Ausstattungslinie Classic
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Modellpflege
- Nebelschlussleuchte
- Reiserechner
- Fensterheber elektrisch vorn
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Reifendruckwarner
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Parameterlenkung



Sonderausstattung

- | | |
|---|-------------------------------------|
| • Ascher anstelle Ablagefach | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Licht- und Sicht-Paket | • Reserverad als Notrad |
| • Scheibenwaschanlage beheizt | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Audiosystem Audio 20 CD (Radio/CD-Player/Telefontastatur) | • Nebelscheinwerfer |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Schweller rechts (Kratzer, Verformung)



Schweller rechts (Kratzer, Verformung)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)