



Volkswagen Crafter Pritsche 35 DOKA mittellang 4MOTION

EZ 09/2020 | Pritschenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 166.945km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 32***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Crafter Pritsche 35 DOKA mittellang 4MOTION [DE - PrDK4 35 2.0 TDI EU6d-T, 4Motion, 2019 - 2021]		
Kategorie Pritschenwagen	FIN WV3ZZZSZZM9003286	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 166.945km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 148.606km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 6	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2020	Farbe Gelb	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 238g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 9l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links


(8 mm)

Vorne rechts


(8 mm)

Hinten links


(9 mm)

Hinten rechts


(9 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	165 	Beifahrertür	175 
Kotflügel vorne links	175 	Kotflügel vorne rechts	170 
Türe hinten links	185 	Türe hinten rechts	175 
Seitenteil hinten links	205 	Seitenteil hinten rechts	220 
Motorhaube	200 	Heckklappe	-
Dach	230 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Doppeltonfanfare
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Haltegriffe A-Säulen
- Karosserie/Aufbau: Pritsche Doppelkabine Standard
- Kühlergrill mit Chromeleiste oben
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Markierungsleuchten seitlich
- Multifunktionsanzeige Plus
- Radstand 3640 mm
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel konvex, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Doppelscheinwerfer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 6-Gang
- Innenleuchten im Fahrerhaus: LED
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- LKW-Zulassung
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1. Reihe, 4er-Sitzbank (Doppelkabine)

- | | |
|---|--|
| • Start/Stop-Anlage Motor | • Stoßfänger vorn in Grau |
| • Tagfahrlicht | • Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite) |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung | • Zul. Gesamtgewicht 3,50 t |



Sonderausstattung


- | | |
|--|--|
| • Anhänger-Stabilisierungs-Programm | • Anhängerkupplung: Kugelkopf fest |
| • Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-Karten-Schnittstelle, MP3-Wiedergabefunktion) | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Bordwerkzeug und Wagenheber | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Innenspiegel abblendbar | • Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) |
| • Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth | • Rückwand mit Fenster |
| • Sitzbezug / Polsterung: Robustsitzbezüge | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Stau-/Ablagefach und Rückenlehne zum Ablagetisch klappbar |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)




Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Delle, Lackschaden)



Fahrtür (Delle, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Verformung)



Heckklappe (Verformung)



Heckklappe (Verformung)



Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)




Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)