



Skoda Yeti Ambition Plus Edition

EZ 10/2013 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 92.580km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 19***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Yeti Ambition Plus Edition [DE - SUV5 1.2 TSI EU5, Ambition Plus Edition, 2010 - 2014]		
Kategorie Geländewagen	FIN TMBJF75L1D6094911	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 92.580km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 90.626km	Letzter Service am 05/2026
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2013	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 142g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Rost



(5 mm)

Rost



(5 mm)

Rost



(5 mm)

Rost



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	120	Heckklappe	110
Dach	170		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Kundenangabe 2. Schlüssel vorhanden

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Doppel-Sonnenblenden
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenraumleuchte hinten
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Bolero (Radio/CD Bluetooth-/USB-Schnittstelle, MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder - 4-Speichen)

- | | |
|---|--|
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial) | • Leseleuchte |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) | • Motor 1,2 Ltr. - 77 kW TSI |
| • Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR) | • Multifunktionsanzeige |
| • Nebelscheinwerfer | • Radiovorbereitung, 8 Lautsprecher |
| • Radstand 2578 mm | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet) |
| • Servolenkung | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzheizung vorn | • Sitzsystem im Fond (Varioflex) |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Tagfahrlicht abschaltbar |
| • Türen mit Warnleuchte | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite | • Zentralverriegelung |
| • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Fahrassistenten-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent) | • Maxi-DOT Display |
| • Handbremshebelgriff Leder | • Verglasung getönt |
| • Original Fahrzeug Farbe: BILA CANDY/CANDYWEISS | |



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos











Eintragungen der Werkstatt

Im Stand 90626

Datum 04.05.26

Bemerkungen Öl-wechsel - Service

City-Werkstatt Kitzingen
 Am Stadtplatz 10
 97618 Kitzingen
 Tel. 0939444337
 info@werkstatt-Kitzingen.de

Stempel des Fachbetriebs


Im Stand

Datum

Bemerkungen

Stempel des Fachbetriebs

30 Service-Mechanik

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Fahrrertür (Rost)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Rost)



Türe hinten links (Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)