



Volkswagen Caddy Life Team

EZ 07/2010 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 70.839km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 53***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Caddy Life Team		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZ2KZAX091779	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 70.839km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 80 PS (59 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2010	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 191g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Bremsdruck nicht ausreichend für eine Fahrt!

Verschleißteile

Bremsanlage	kein Bremsdruck;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,4 Ltr. - 59 kW 16V
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 2682 mm
- Schiebetür rechts
- Seitenairbag vorn
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, schiebbar
- Servolenkung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckklappe mit Verglasung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kindersicherung im Fahrgastraum
- Licht- und Sicht-Paket 1
- Nebelscheinwerfer
- Nichtraucher-Paket
- Schiebetür links
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest
- Seitenschutzleisten
- Sitz vorn links höhenverstellbar

- | | |
|---|--|
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Tagfahrlicht | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung |
| • Airbag Fahrerseite | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Fernbedienung für Zentralverriegelung | • Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER |



Sonderausstattung

- | | |
|---------------------------|---|
| • Cool & Sound-Paket | • Fzg. ohne Laderaumtrennwand |
| • Metallic-Lackierung | • Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player) |
| • Multimediabuchse AUX-IN | • Klimaanlage |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos








Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)