



Toyota Verso SkyView Edition

EZ 12/2015 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 153.813km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 04***
Fahrzeug aufgenommen am: 02.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Verso SkyView Edition [DE - Van5 1.6 D-4D DPF EU5, Skyview Edition 7-Sitzer, (Facelift) 2014 - 2015]		
Kategorie Van	FIN NMTDM26R00R036502	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 153.813km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 111 PS (82 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 52.569km	Letzter Service am 06/2021
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)
	Kratzer, Kerben	Kratzer, Kerben	

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)
Reifenschäden: Korrosion, Gebrauchsspuren			

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	120	Heckklappe	110
Dach	90		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Vibrieren;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Dämmmatte Motorraum beschädigt, Display in der Mittelkonsole hat sich während der Prüfung aufgehängt, Navigation konnte nicht mehr gewechselt werden -> umschalten über Tasten oder herauszoomen war ebenfalls nicht möglich

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3.Sitzreihe: Einzelsitze umklappbar / versenkbar
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Titan-Dekor
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Kopfstützen vorn
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenten-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Freisprechanlage Bluetooth
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 5-türig

• Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert	• Klimaautomatik
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Airbag-System
• Kopf-Airbag-System 3.Sitzreihe	• Lenkrad (Leder)
• Lenkrad mit Schaltwippen	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
• Leseleuchte	• Leseleuchten im Fond
• Mittelarmlehne vorn mit Staufach	• Modellpflege
• Motor 1,6 Ltr. - 82 kW D-4D KAT	• Multifunktionsanzeige
• Nebelscheinwerfer	• Original Fahrzeug Farbe: NIGHT TIME BLACK
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rückfahrkamera
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Seitenairbag	• Seitenscheiben hinten abgedunkelt
• Servolenkung	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzausstattung: 7-Sitzer
• Sitzheizung vorn	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Stop&Go-System (TSGS)	• Tagfahrlicht
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung getönt
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Zierleisten Kühlergrill (Chrom)



Sonderausstattung


• Comfort-Paket Plus	• Einparkhilfe hinten
• Einparkhilfe vorn	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Mica-Lackierung	• Scheibenwischer mit Regensensor


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Verformung)



Beifahrertür (Verformung)



Beifahrertür (Verformung)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Delle, Verformung)



Stoßstange hinten (Delle, Verformung)



Stoßstange hinten (Delle, Verformung)



Stoßstange hinten (Delle, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)