



BMW X5 xDrive 30 d

EZ 02/2013 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 253.296km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 21***
Fahrzeug aufgenommen am: 10.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung X5 xDrive 30 d [DE - SUV5 xDrive 30d EU5, (Facelift) 2010 - 2014]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAZW41030L841429	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 253.296km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2028 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 245 PS (180 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.993 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 225.430km	Letzter Service am 05/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2013	Farbe Orange	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 196g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)

Kerben



(4 mm)

Kerben



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	60 	Heckklappe	120
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Control-Display mit Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Aktive Kopfstützen
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten Weiß
- Bordmonitor mit Farbbildschirm
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Leuchtweitenregelung

- | | |
|---------------------------------------|---|
| • Licht- und Regensensor | • Licht-Paket |
| • Mittelarmlehne hinten | • Modellpflege |
| • Motor 3,0 Ltr. - 180 kW Turbodiesel | • Multifunktion für Lenkrad |
| • Nebelscheinwerfer | • Nebelschlussleuchte |
| • Parkbremse elektrisch | • Radstand 2933 mm |
| • Reifenpannen-Anzeige | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung Servotronic | • Sitze vorn teilelekt. verstellbar |
| • Steckdose (12V-Anschluß) 3-fach | • Tagfahrlicht |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Antriebsart: xDrive (Allrad) | • Scheibenwischer mit Regensensor |
- Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • 3.Sitzreihe | • Airbag Beifahrerseite abschaltbar |
| • Audio-Navigationssystem Professional | • Dachreling |
| • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control | • Lenkrad (Sport/Leder) |
| • Panoramadach (Glas) | • Raucher-Paket |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder Nevada | • Sitzheizung vorn |
| • Xenon-Scheinwerfer | • Niveauregulierung |
| • Luftfederung Hinterachse | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Business mit Bluetooth Schnittstelle |
| • Audio-Navigationssystem Professional mit integrierter Handyvorrüstung | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











27.02.2013	0005	AYA001889	2	2	180/4000	210
M1G	AC		4857		1933	
WBAZW41030L841429			1778		2150	
BMW				120		
X5			195	2965		2965
ZW41			1280	1745		
5A070			1280	1745		
			80	3000		72
X5 XDRIVE30D			2700	750	7	
BAYER.MOT.WERKE-BMW			255/55 R18 109H			
Geländefz.Pers.bef.			255/55 R18 109H			
Kombilimousine						
715/2007*566/2011J			WEISS		0	
EURO5;J;PI/C; M, N1 I			e1*2007/46*0421*08			
Diesel			28.06.2012	K	WE615103	
0002	35J0	2993				
F.1/F.2: 3085 B.ANHÄNGEBETRIEB*7.2/8.2			1945 B.ANHÄNGEBETRIE			
B*VW.AHK LT.EGTG*BEI BEREIFUNG GRÖßER 18 ZOLL ENTSPRECHENDE						
RADABDECKUNG ERFORDERLICH*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL						

Bitte zusammen mit der ZB II (Fahrzeugbrief) zur späteren Wiederzulassung aufbewahren.

Außer Betrieb gesetzt am 20.07.2026 durch Landkreis Stade Der Landrat Stabschef Herrmann Im Auftrag Meyer

Landkreis Stade Der Landrat Im Auftrag Stabschef Herrmann

321684

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil I

Landkreis Stade Der Landrat Im Auftrag Stabschef Herrmann

WERKS107

Landkreis Stade Der Landrat Im Auftrag Stabschef Herrmann

06.2026

isten Untersuchung erneut

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)