



Skoda Superb L&K

EZ 08/2017 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 207.158km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 41***

Fahrzeug aufgenommen am: 17.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Superb L&K [DE - Kb5 1.8 TSI EU6, L&K, 2015 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN TMBJL9NP7J7511378	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 207.158km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 179 PS (132 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.798 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 205.359km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 130g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)

Kratzer



(3 mm)

Kratzer



(3 mm)

Kratzer



(3 mm)

Kerben, Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	330 
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	220 
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	245 
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	300 
Motorhaube	130	Heckklappe	125
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagefach für Regenschirm
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Bolero (Radio/CD Bluetooth-/USB-Schnittstelle, MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht LED
- Bremsenergierückgewinnung
- Chromzierleisten an Seitenfenstern
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Leder L&K
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Akustikglas Türscheiben vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Brillenfach
- Dachreling eloxiert
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach beleuchtet
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Pianolack, schwarz
- Innenraumbeleuchtung LED

• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 5-türig	• Knieairbag Fahrerseite
• Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)	• Kopf-Airbag-System
• Kopfstützen hinten	• Kopfstützen vorn
• Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole	• Lounge-Step (Teppich-Fußmatten mit Fußstützen)
• Maxi-DOT Farbdisplay	• Mittelarmlehne vorn
• Motor 1,8 Ltr. - 132 kW 16V TSI	• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
• Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht	• Netzprogramm im Kofferraum
• Notrufsystem	• Radioempfang digital (DAB+)
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Schließ-/Startsystem Kessy
• Seitenairbag vorn	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
• Servolenkung	• Servolenkung elektronisch (Servotronic)
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)	• Sitzheizung vorn
• Sitzlehne vorn rechts klappbar	• SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
• Sonnenblende links mit Spiegel	• Sonnenblende rechts mit Spiegel
• Sound-System Canton	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
• Verzurrösen Koffer-/Laderaum	• Wegfahrsperre
• Zentralverriegelung	• Leuchtweitenregelung
• Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)	• Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts	• Original Fahrzeug Farbe: SEDA BUSINESS/BUSINESS GREY



Sonderausstattung

• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung und Abschleppschutz	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
• Insassen-Schutzsystem proaktiv	• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
• Laderaumboden variabel	• Metallic-Lackierung
• Rückfahrkamera	• Sitzheizung hinten
• Steckdose 230V	• Seitenairbag hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Handelskennz. (D 3) SUPERN

Sehr gut

an Ihrem Fahrzeug wurden zum Zeitpunkt der Untersuchung keine Mängel festgestellt

(7) Ergebnis: Ohne Mängel HU-Plakette: Zugelassen (8) Nächste Untersuchung spätestens bis: 07/2027

(9) Verantwortliche Person TÜV Rheinland Kraftfahrt

Stempel und Unterschrift F42817 21.25.18 1 Exemplar

(10) Sonstige Angaben:
Kundeninterne Fahrzeugbezeichnung: 20254054371

Messwerte Betriebsbremse

Achse	Links	Rechts	Diff. (%)	Sum. (daN)	Vorgabe Bremskraft (daN)	Brems. Ant.	Entspr. Pedalkraft (N)	Achsenanteil (%)	Vorgabe Achsenanteil (%)
1	260	258	0,8	518	375	39,1	45	63,6	46,9
2	207	202	2,5	409	264	53,9	74	36,4	23,1

Messwerte Feststellbremse

Achse	Links	Rechts	Diff. (%)	Sum. (daN)	Blockiert
1	180	178	1,2	358	Ja

Abbr. FBA: 17,1 %

Angaben zu UMA: Datum der Prüfung: 02.07.2025, Kontrollnr./Nachweis: NW-1-01-0546-63

SKODA
Service-Nachweis

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrzeugnummer: 1985340107000
 Typbezeichnung: SKODA OCTAVIA 1.5 TSI 110 kW
 Datum der Ausfertigung: 02.07.2025

Inspektion

Ort: 02511-12
 Laufleistung: 14020 km
 Ausfertigungsdatum: 02.07.2025
 Insb. Nr. des ZFA: 1985340107000
 Durchgeführte Inspektionen: ☒ Lichtprüfung ☒ Bremsleistungs-Service ☒ Ölwechsel ☒ Inspektion des Motors ☒ Inspektion des Getriebes ☒ Inspektion der Bremsen ☒ Inspektion der Lichtanlage ☒ Inspektion der Abgasanlage ☒ Inspektion der Elektrik ☒ Inspektion der Fahrwerk ☒ Inspektion der Karosserie ☒ Inspektion der Innenräume ☒ Inspektion der Sicherheit

Inspektion und Ölwechsel (Recht)

Ort: 02511-12
 Laufleistung: 14020 km
 Ausfertigungsdatum: 02.07.2025
 Insb. Nr. des ZFA: 1985340107000
 Durchgeführte Inspektionen: ☒ Lichtprüfung ☒ Bremsleistungs-Service ☒ Ölwechsel ☒ Inspektion des Motors ☒ Inspektion des Getriebes ☒ Inspektion der Bremsen ☒ Inspektion der Lichtanlage ☒ Inspektion der Abgasanlage ☒ Inspektion der Elektrik ☒ Inspektion der Fahrwerk ☒ Inspektion der Karosserie ☒ Inspektion der Innenräume ☒ Inspektion der Sicherheit

Ausfertiger SKODA Service Partner
 Insb. Nr. des ZFA: 1985340107000



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)