



Ford Transit 350 L3 PKW

EZ 04/2022 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 49.009km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 53***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Transit 350 L3 PKW		
Kategorie Kastenwagen	FIN WF0GXXTTRGMK11082	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 49.009km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 25.855km	Letzter Service am 07/2024
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2022	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 157g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	80	Heckklappe	120
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Basis
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- FordPass Connect inkl. eCall
- Heckflügeltüren mit Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Karosserievariante: Mittelhohes Dach
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Radstand 3750 mm
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Seitenschutzleisten
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem 13: Radioempfang Digital (DAB / DAB+) mit 4" Multifunktionsdisplay
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Kühlergrill schwarz grau
- Motor 2,0 Ltr. - 96 kW TDCi KAT
- PKW-Zulassung für TRANSIT
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Schmutzfänger hinten
- Sitz-Paket 3: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrereinzelsitz (2-fach verstellbar) Stoff
- Start/Stop-Anlage

- | | |
|--|---|
| • Tagfahrlicht | • Trittstufe hinten integriert |
| • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: niedrig | • Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC) |
| • Wärmeschutzverglasung leicht getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Zusatzheizung elektrisch | • Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung klappbar |
| • Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung | • Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad |
| • Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher | • Dockingstation (MyFord Dock) |
| • Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher | • Original Fahrzeug Farbe: FROZEN WHITE |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---------------------------------|
| • Allwetter-/ Ganzjahresreifen | • Außenleuchten hinten oben LED |
| • Heckflügeltüren mit Verglasung (Öffnungswinkel 256 Grad) | • Heckscheibe heizbar |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Reifen-Reparaturkit |
| • Sicht-Paket 1 | • Gitter Heckfenster |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Frontscheibe heizbar |



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)




Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)