



Peugeot Boxer HDi AVANTAGE

EZ 01/2013 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 104.984km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 47***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung Boxer HDi AVANTAGE [DE - Ka4 330 2.2 HDi FAP EU5, L1H1 AVANTAGE, 2011 - 2015]		
Kategorie Kastenwagen	FIN VF3YASMFA12234075	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 104.984km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.198 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2013	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 199g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(8 mm)



(8 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	70	Beifahrertür	75
Kotflügel vorne links	80	Kotflügel vorne rechts	75
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	85
Seitenteil hinten links	90	Seitenteil hinten rechts	80
Motorhaube	110	Heckklappe	90
Dach	80		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Zentralverriegelung Hecktüre ohne Funktion, Schalter Fensterheber defekt

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Dachablage / Ablagegalerie Dach vorn
- Getriebe 6-Gang
- Laderaumtrennwand mit Schiebefenster
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
- Rußpartikelfilter
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bodenplatte im Laderaum
- Fensterheber elektrisch vorn
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Motor 2,2 Ltr. - 81 kW HDi FAP KAT
- Radstand 3000 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Kopfstützen
- Original Fahrzeug Farbe: LACK WEISS BANQUISE/DECKENDE LACKIERUNG



Sonderausstattung



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Lackschaden)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)