



Nissan Primastar Kombi L2H1 2.9t

EZ 03/2011 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 205.172km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 48***

Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Nissan	Typ/Verkaufsbezeichnung Primastar Kombi L2H1 2.9t [DE - Kb4 2.5 dCi 150 EU4, L2H1 2,9t 9-Si, 2006 - 2012]		
Kategorie Van	FIN VSKJ4BJBSUY630606	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 205.172km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 145 PS (107 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.464 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 153.386km	Letzter Service am 06/2021
Emissionsklasse Euro III	Sitze 9	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2011	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 236g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(7 mm)	(7 mm)	(8 mm)	(8 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	205 	Beifahrertür	210 
Kotflügel vorne links	230 	Kotflügel vorne rechts	205 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	215 
Seitenteil hinten links	215 	Seitenteil hinten rechts	195 
Motorhaube	175 	Heckklappe	165 
Dach	155		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Radstand 3498 mm
- Rußpartikelfilter
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Motor 2,5 Ltr. - 107 kW dCi Diesel KAT
- Reserverad in Fahrbereifung
- Servolenkung
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank



Sonderausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Armlehnen für Fahrersitz
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Design- und Ausstattungslinie Premium
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Bordcomputer
- Fensterheber elektrisch vorn

- | | |
|--|---|
| • Frontscheibe mit Wärmeschutzverglasung | • Heckflügeltüren mit Verglasung |
| • Heckscheibe heizbar | • Heckscheibenwischer |
| • Klimaanlage Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum | • Metallic-Lackierung |
| • Nebelscheinwerfer | • Regensensor |
| • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links mit Schiebefenster | • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Schiebefenster |
| • Stoßfänger teilweise in Wagenfarbe | • Wärmeschutzverglasung getönt |
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Wartungsnachweise Quittances d'entretien Conferma della manutenzione	Wartungsnachweise Quittances d'entretien Conferma della manutenzione
Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite ☒ Grundwutung, Entretien de base, Manutenzione di base ☐ Ölwechsel, Changement d'huile, Cambio lubrificanti SW30 CY 800 ☒ Prüfpapier, Papier de contrôle, Fascichetto di Guadagni ☐ Rölse-Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione del climatizzatore ☐ Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Cambiamento delle candele d'accensione ☐ Kühlflüssigkeit, Liquide de refroidissement, Refrigerante ☐ Bremsflüssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freni ☐ Keilmöhen, Courses d'entraînement, Cinghia trapezoidale ☐ Zahnriemen, Courroie de distribution, Cinghia dentata ☐ Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria ☒ Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline ☐ Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante	Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite ☐ Grundwutung, Entretien de base, Manutenzione di base ☐ Ölwechsel, Changement d'huile, Cambio lubrificanti ☐ Prüfpapier, Papier de contrôle, Fascichetto di Guadagni ☐ Rölse-Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione del climatizzatore ☐ Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Cambiamento delle candele d'accensione ☐ Kühlflüssigkeit, Liquide de refroidissement, Refrigerante ☐ Bremsflüssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freni ☐ Keilmöhen, Courses d'entraînement, Cinghia trapezoidale ☐ Zahnriemen, Courroie de distribution, Cinghia dentata ☐ Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria ☐ Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline ☐ Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante
NISSAN Modern Garage Steinbergstraße 43-48 52077 Barmen Tel. 02122 991998 Fax 02122 991995 1767 Steinberg, Cachtel, Tembo	16.06.21 Entwurf/Gutachten 53386 Steinberg, Cachtel, Tembo
Der nächste Wartungsdienst ist der prochain entretien sera. Il prossimo servizio di manutenzione sarà Datum/Dato/Date 6.17	Der nächste Wartungsdienst ist der prochain entretien sera. Il prossimo servizio di manutenzione sarà Datum/Dato/Date 18.3.2000

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Anderer Schaden): Scheibe zieht Luft



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Verformung, Lackschaden)



Schweller rechts (Verformung, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Anderer Schaden): Scheibe zieht Luft



Seitenteil hinten links (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)




Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)