



Opel Antara Cosmo 4x4

EZ 01/2015 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 191.056km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 78***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Antara Cosmo 4x4 [DE - SUV5 2.2 CDTI EU5, Cosmo 4x4, (Facelift) 2010 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN WOLLJ6EH4FB013826	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 191.056km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.231 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 124.847km	Letzter Service am 07/2023
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 175g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	145	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	145	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	165	Heckklappe	135
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling silber
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent (DCS, Descent Control System)
- Feststellbremse elektrisch
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Getriebe Automatik - mit ActiveSelect (6-Stufen)
- Karosserie: 5-türig
- Komfortsitze vorn
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSP)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Einstiegsleisten (Chrom)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe getönt (mit Bandfilter oben)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Leseleuchten im Fond

- | | |
|--|---|
| • Leseleuchten vorn (2) | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelarmlehne vorn | • Modellpflege |
| • Motor 2,2 Ltr. - 135 kW CDTI KAT (A 22 DM / LNQ) | • Nebelscheinwerfer |
| • Niveauregulierung automatisch | • Radstand 2707 mm |
| • Raucher-Paket | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag vorn |
| • Sitz vorn links elektr. verstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Leder Mondial |
| • Sitzheizung vorn | • Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Stoßfänger vorn teillackiert in Wagenfarbe / Stoßfänger partiell und Anbauteile lackiert in Metal-Grey | • Tagfahrlicht |
| • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Rücksitz geteilt / klappbar |
| • Stoßfänger 2-farbig lackiert | • Original Fahrzeug Farbe: SMOKE EYE GREY |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Touch & Connect) | • Cosmo-Paket |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar |
| • Xenon-Scheinwerfer | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Grafik-Info-Display Monochrom (GID) | • Sitzlehne vorn rechts klappbar |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Grafik-Info-Display Monochrom (GID) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Lackschaden)



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmatte angefressen



Motorhaube (Lackschaden, Delle)



Motorhaube (Lackschaden, Delle)



Motorhaube (Lackschaden, Delle)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Anderer Schaden): Folie an allen Türen beschädigt



Fahrtür (Anderer Schaden): Folie an allen Türen beschädigt



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Anderer Schaden): Folie an allen Türen beschädigt



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Seitenteil hinten links (Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Heckklappe (Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)