



Land Rover Range Rover Evoque HSE Dynamic

EZ 12/2015 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 140.968km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 78***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.05.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Land Rover	Typ/Verkaufsbezeichnung Range Rover Evoque HSE Dynamic [DE - SUV5 2.0 TD4 EU6, HSE Dynamic Start/Stopp, (Facelift) 2015 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN SALVA2BNXGH083190	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 140.968km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 179 PS (132 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.999 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2015	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 127g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links



(7 mm)

Vorne rechts



(7 mm)

Kratzer,
Kerben

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	355 	Beifahrertür	280 
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	250 	Türe hinten rechts	270 
Seitenteil hinten links	270 	Seitenteil hinten rechts	355 
Motorhaube	210 	Heckklappe	-
Dach	210 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel Gloss Black Finish
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Bordcomputer
- Dachspoilerlippe
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Farbdisplay (5 Zoll)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung einstellbar / dimmbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem mit Festplattennavigation Premium
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einstiegsleisten mit Schriftzug beleuchtet
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Felgenschlösser
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter hinten
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen - mit Luftfeuchtigkeits- und Luftqualitätssensoren
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)

• Kopfstütze hinten mitte	• Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC)
• Kühlergrill schwarz	• Laderaumabdeckung
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
• Luftdüsen im Fond	• Lufteinlassblende schwarz
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelarmlehne hinten klappbar
• Modellpflege	• Motor 2,0 Ltr. - 132 kW Td4 KAT
• Nebelscheinwerfer	• Original Fahrzeug Farbe: Yulong White
• Park-Distance-Control hinten	• Park-Distance-Control vorn
• Parkbremse elektrisch	• Pedale Edelstahl-Design
• Radstand 2660 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzbank (3 Sitzplätze)	• Rücksitze geteilt / klappbar
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• SOS-Notruffunktion für Lokalisierung Fahrzeug (InControl Protect)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schutzleiste Heckklappe/-Deckel Gloss Black Finish	• Schwellerabdeckung / -verkleidung
• Seitenairbag vorn	• Seitenschutzleisten Gloss Black Finish
• Servolenkung elektrisch	• Sicherheitsgurte höhenverstellbar
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Telefonsystem integriert (mit Bluetooth-Option)	• Teppich-Fußmatten
• Terrain-Response-System	• Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung



Sonderausstattung

• Adaptive Scheinwerfer	• Audiosystem: Meridian Sound-System (Farbdisplay, 825 Watt, 16 Lautsprecher, Subwoofer)
• Auspuffblende (Schwarz)	• Außenspiegel mit Blind Spot Informations System
• Dach Kontrastfarbe	• Design-Paket Black
• Diebstahlschutz-System satellitengestützt (InControl Secure)	• Fahrassistenz-System: Active Driveline
• Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (Adaptive Dynamics)	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Intelligent Light System)
• Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung inkl. Warnsystem Totwinkel	• Fahrassistenz-System: Park-Assistent
• Fahrassistenz-System: Park-Assistent (erweiterter Umfang)	• Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
• Frontscheibe heizbar	• Frontscheibe wärmeabweisend
• Head-up-Display	• Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
• InControl Plus-Paket	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Gloss Black Strata
• Innenausstattung: Leder	• Keyless-Entry
• Kühlergrill schwarz	• Leder-Paket, Erweiterte Ausstattung
• Lenkrad heizbar	• Lufteinlassblende schwarz
• Luxus-Paket	• Metallic-Lackierung

- | | |
|--|---|
| • Multifunktions-Touchscreen Dual View | • Nebelscheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheinwerfer LED |
| • Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund | • Schriftzug in schwarz |
| • Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory) | • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory) |
| • Sitz-Paket Luxus | • Sitze vorn klimatisiert |
| • Sitze vorn mit Massagefunktion | • Sitzheizung hinten |
| • Sitzheizung vorn | • Stoßfänger, Komponenten Gloss Black Finish |
| • Surround-Kamerasystem | • TV-Tuner, analog und digital |
| • Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss) | • Winter-Komfort-Paket |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne rechts (Spaltmaße ungenau)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)