



Mercedes-Benz C 180 CGI BlueEfficiency

EZ 04/2012 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 49.365km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 73***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 180 CGI BlueEfficiency [DE - Lim4 C 180 CGI EU5, Avantgarde BlueEfficiency, 2011 - 2012]		
Kategorie Limousine	FIN WDD2040491A722522	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 49.365km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 156 PS (115 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	
Hubraum 1.796 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 46.988km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2012	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 182g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)
Kerben, Kratzer	Kerben, Kratzer, Riss/Bruch	Kerben, Kratzer	Kerben, Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(2 mm)	(2 mm)
Reifenschäden: Kratzer, Kerben			

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- | | |
|--|---|
| • Adaptives Bremslicht | • Ausstattung BlueEfficiency |
| • Außentemperaturanzeige | • Design- und Ausstattungslinie Avantgarde |
| • Drehzahlmesser | • Innenausstattung: Zierteile Aluminium |
| • Karosserie: 4-türig | • Kopfstützen vorn NECK-PRO |
| • Licht-Paket | • Mittelarmlehne hinten mit Fach |
| • Motor 1,8 Ltr. - 115 kW CGI KAT | • Original Fahrzeug Farbe: PALLADIUMSILBER |
| • Reiserechner | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide |
| • Außenspiegel mit Umfeldleuchte | • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert |
| • Fensterheber elektrisch vorn + hinten | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Verglasung getönt | • Wärmeschutzverglasung |
| • Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion | • Sitz vorn links elektr. verstellbar |
| • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) | • Bremsassistent |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) |

- | | |
|---|---|
| • Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| • Klimaautomatik (Thermatic) | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Kopf-Airbag-System (Windowbag) | • Reifendruckwarner |
| • Seitenairbag (Sidebag) vorn | • Start/Stop-Anlage |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung |
| • Heckleuchten LED | • Nebelscheinwerfer |
| • Tagfahrlicht | • Getriebe 6-Gang |
| • Servolenkung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Fußmatten Velours | • Scheibenwaschanlage beheizt |
| • Spiegel-Paket | • Vorbereitung Navigationssystem Becker MAP Pilot |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik |
| • Metallic-Lackierung | • Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung |
| • Sitzheizung vorn | • Audiosystem Audio 20 CD (Radio/CD-Player) inkl. CD-Wechsler integriert |
| • Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3) | • Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch) |
| • Parktronic-System PTS (vorn und hinten) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Zulassungsbcheinigung Teil I

LB-K-0-156/13-00062

18.06.2012 1313 ABK00245 02 01 0115/05000 225

MI AA --04702 --1795

WUC0040491K722522 --1447 --01480

Mercedes-Benz

204 162 00075 001995

W099M0 00945 01080 001995

J2BBA503 00945 01080

072 03750 072

C 180 01800 0740 003

Dafalaz (DI) 225/45 R17 91W

Fz.z.Patr.bef.b. 8 Spl.

Linschulte

715/2007*652/2008A

EURO5/A/Pi/Ci/M, MI I

Benzin

0001 35AD 01796

F.1/E.2:2060 B.ANH.BETR.*7.2/0.2:1180 B.ANH.BETR.*WW.A

HK LT. FOTO*FE IST BEI KENNZEICHEN MONTIERT ANK U.ESP M

STES.FAHRTUN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H G

KM.5.ABND.VD.3.9.AUSG.VD.2.STVO.AUSGEGSTATET*DATUM FÜR

EMISSIONSKLASSE: 18.06.2012*

04.2015 Gießen 09.06.2013

1 von 1

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbezeichnung Teil II

18.06.2012

D 2700194

005001 0322813

0127857182 Euro 5 (d)

04.06.2012



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer, Riss/Bruch)



Rad (Kerben, Kratzer, Riss/Bruch)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)