



Ford Fiesta Ambiente

EZ 06/2003 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 143.217km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 69***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Fiesta Ambiente [DE - LimS3 1.4 16V EU4, Ambiente, (Facelift) 2006 - 2008]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WF0DXXGAJD3Y57233	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 143.217km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 80 PS (59 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.388 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2003	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 165g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	180 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	210 	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Andere: Knackt bei fahren sporadisch ;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel schwarz
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 3-türig
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Rücksitzlehne geteilt
- Schutzleisten seitlich (PVC)
- Servolenkung
- Stoßfänger 2-teilig - Oberteil Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Intelligent Protection System (IPS)
- Kopfstütze hinten mitte
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,4 Ltr. - 59 kW 16V KAT
- Rücksitzlehne klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Verglasung getönt



Sonderausstattung

- | | |
|-------------------------------------|---|
| • Audiosystem 2500 (Radio/Cassette) | • Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel |
| • Frontscheibe heizbar | • Heizung mit Umluftschaltung |
| • Innenraumfilter: Pollenfilter | • Klimaanlage |
| • Metallic-Lackierung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden)



Motorhaube (Rost)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)




Kotflügel vorne links (Verformung, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Verformung, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)