



Volkswagen Passat Trendline BMT/Start-Stopp

EZ 11/2016 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 240.507km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 97***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Passat Trendline BMT/Start-Stopp [DE - Kb5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6, Trendline, 2014 - 2019]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZ3CZHE091109	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 240.507km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 179.954km	Letzter Service am 03/2022
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 107g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	155	Heckklappe	130
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Kofferraumabdeckung fehlt; Raucherfahrzeug; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dachhimmel, weiß (St. Tropez)
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterzierleisten schwarz
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket (1)
- Dachreling
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernentriegelung Heckklappe
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Gepäckraumbeleuchtung
- Handschuhfach mit Kühlfunktion

• Heckleuchten LED	• Heckscheibenwischer
• Innenausstattung: Dekoreinlagen New Brushed	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Innenspiegel abblendbar	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 4-türig	• Kennzeichenbeleuchtung LED
• Keyless-Start	• Kindersicherung im Fahrgastraum
• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Lenkrad mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
• Multifunktionsanzeige Plus	• Multimediabuchse AUX-IN
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Parkbremse elektrisch	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne
• Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sonnenblenden mit Spiegel
• Start/Stop-Anlage	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Tagfahrlicht	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Türschutzleisten unten schwarz	• Verbandkasten und Warndreieck
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung




Sonderausstattung

• Antennen-Diversity	• Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
• Audiosystem: CD-Player	• Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
• Business-Paket	• Fondbedienung Klimaanlage
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
• Lendenwirbelstützen vorn	• Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Sitzheizung vorn	• Sonderlackierung Urano-Grau uni
• Steckdose 230V	• Winter-Paket
• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)	


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Rost, Steinschlag)



Motorhaube (Rost, Steinschlag)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer)



Dach (Rost, Steinschlag)



Dach (Rost, Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Delle)



Schweller rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Heckklappe (Delle, Verformung)



Heckklappe (Delle, Verformung)



Heckklappe (Delle, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung)