



Ford Fiesta Lim. Futura 2

EZ 03/2002 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 104.819km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 44***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Fiesta Lim. Futura 2		
Kategorie Kleinwagen	FIN WF0BXXGAJB1C05003	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 104.819km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 60 PS (44 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.299 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2002	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 175g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)

Kerben



(7 mm)



(7 mm)

Kratzer



(7 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	240 	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	135	Heckklappe	105
Dach	110		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar; Bei dem Kühlwasser: Fließender Verlust;

Sonstige technische Mängel

Bremsleitungen hinten korrodiert, Unterboden korrodiert

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Futura 2
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Katalysator geregelt
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,3 Ltr. - 44 kW KAT
- Reifen 185/55 R14 ..H
- Rücksitzlehne geteilt
- Schutzleisten seitlich (PVC)
- Servolenkung
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Drehzahlmesser
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Heizung mit Umluftschaltung
- Karosserie: 3-türig
- Klimaanlage
- Mittelkonsole lang
- Nebelschlussleuchte(n)
- Rückfahrscheinwerfer
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sport-Fahrwerk
- Verglasung getönt

- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zierleisten geklebt
- Heizung mit Umluftschaltung
- Zeituhr (digital)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Original Fahrzeug Farbe: Polar-Silber Metallic



Sonderausstattung

- Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Lenkrad (Sport 3-Speichen)
- Sitz vorn links höhenverstellbar


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









28.03.02	0928	929	04C2	2	01	44	/5000	155
01	0200			3833			1634	
WFOBXXGAJB1C05003	2			1334			1006	
JBS				171	1405		1405	
				750	710			
				750	710			
				82			72	
FIESTA							5	
FORD (D)				185/55R14	74R			
PERSONENKRAFTWAGEN				185/55R14	74R			
GESCHLOSSEN							7/-	
EURO 4				e13*95/54*0009*				
Benzin							K	GK91270
0001	0462	1299						
ZU 18-20:H.BIS 1377 U.ZU G:BIS 1067*ZU 0.1:U.29:KEIN								
Datum zur Emissionsklasse: 28.03.2002								



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Rad (Kerben)



Rad (Kratzer)




Fahrentür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)