



Volvo V40 Momentum

EZ 11/2016 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 141.768km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 81***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volvo	Typ/Verkaufsbezeichnung V40 Momentum [DE - LimS5 Cross Country D3 EU6, Momentum, (Facelift) 2016 - 2017]		
Kategorie Limousine	FIN YV1MZ79L0H2125831	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 141.768km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.969 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2016	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 105g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	360 	Heckklappe	115
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• Airbag Beifahrerseite
• Airbag Fahrerseite	• Ambiente-Beleuchtung erweitert
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-/WMA-Wiedergabefunktion	• Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
• AUX-IN-Anschluss	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Außentemperaturanzeige	• Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
• Bodenleuchte im Außenspiegel	• Bordcomputer
• Bremsenergierückgewinnung	• Dachreling Aluminium-Optik
• Dachspoiler Wagenfarbe	• Doppelendrohr Auspuffanlage
• Dynamische Fahrwerksregelung (DSTC)	• Einparkhilfe hinten
• Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
• Fahrassistenz-System: Bremsassistent	• Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Fensterzierleisten schwarz glänzend
• Frontscheibe Verbundglas	• Fußgänger-Schutzsystem: Airbag für Fußgänger
• Fußraumleuchte vorn	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe Automatik - Geartronic (6-Stufen)
• Getränkehalter hinten	• Getränkehalter in Mittelkonsole

- | | |
|---|--|
| • Gurtstraffer | • Handbremshebel Leder |
| • Heckscheibe heizbar | • Infotainment-System: Sensus Connect mit High Performance Sound |
| • Innenausstattung: Chrom-Applikationen | • Innenausstattung: Jalousie im Mitteltunnel |
| • Innenraumfilter: Pollenfilter | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Knieairbag Fahrerseite | • Kopf-Airbag-System |
| • Kopfstützen hinten umklappbar | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts | • Lenkrad (Leder) 3-Speichen |
| • Lenkrad mit Multifunktion | • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar |
| • Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar | • Leseleuchte vorn |
| • Make-up-Spiegel beleuchtet | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach | • Modellpflege |
| • Motor 2,0 Ltr. - 110 kW Diesel KAT (1969 ccm) | • Navigationssystem Sensus |
| • Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher | • Reifen-Reparaturset |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehnen klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 6 / Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwaschdüsen lackiert |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS) |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenaufprallschutz |
| • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn links neigungsverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Lindholmen Textil / T-Tech |
| • Sonnenblende links mit Make-up-Spiegel beleuchtet | • Start/Stop-Anlage |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht |
| • Textilfussmatten | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Türsicherung |
| • Überschlag-Schutzsystem | • Original Fahrzeug Farbe: DENIM BLUE |



Sonderausstattung

- | | |
|---------------------------------------|---|
| • Airbag Beifahrerseite abschaltbar | • Einparkhilfe vorn und hinten |
| • Innenraumlicht-Paket | • Keyless-Start |
| • Klima-Komfort-Paket | • Laderaum-Paket |
| • Metallic-Lackierung | • Rückfahrkamera |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| • Style-Paket | • Türsicherungssystem hinten elektrisch |
| • Winter-Paket PRO | • Einparkhilfe hinten |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP) |
| • Gepäckraumboden variabel | • Gepäcksicherungsnetz |

- | | |
|-------------------------------------|---|
| • Sitzlehne vorn rechts klappbar | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Digitale Instrumentierung | • Innenausstattung: Dekoreinlagen Black Grid |
| • Schalt-/Wählhebelgriff beleuchtet | • Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System) |
| • Frontscheibe heizbar | • Sitzheizung vorn |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














29.11.2016	9101	AFV00023	2	1	110/1750	210
M1	AF		4370		1802	
YVINZ79LDH2125831	5		1489		-1592	
VOLVO				75		
M			105	1395	1395	
MZ79			1070	990		
MZ79LD			1070	990		
			75	2813	69	
V40 (CROSS COUNTRY)			1500	700	5	
VOLVO (S)			205/50 R16 92H			
Fz.z Pers.bef.b. 8 Spl.			205/50 R16 92H			
Mehrzweckfahrzeug						
715/2007-136/2014W			Blau	5		
EURO6, W P/CI, M, N11			e4*2C01/116*0076*10			
Diese			29.03.2016	K	G0846291	
2002	36W0	1969				
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 29.11.2016*Stufe PM5, ab 29.11.201						
5* zuz. Zustandigkeit gem. §46 Abs 2 Satz 1 FZV*						

29.11.2016	9101	AF	ATV000023	2	1	110/1750	210
M1		AF		4370		1802	
V1M279LDH2125831			5	1458		-1592	
VDLVO					75		
M				105	1995		1995
M279				1070	990		
M279LD				1070	990		
				75	2813		69
V10 (CROSS COUNTRY)				1500	700	5	
VDLVO (S)				205/50 R16 92H			
F22 Pers.bert. 8 Spl.				205/50 R16 92H			
Mehrzweckfahrzeug							
715/2007/136/2014W				Blau		5	
EURO6;W.Plycl.M.N.I.				e4*2C01/116*0076*40			
Diesel				29.03.2016		K	G6846292
0002	35WD		1969				
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE 29.11.2016							
5* erw Zustandigkeit gem. 646 Abs 2 Satz 1 FZV*							



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)