



Volvo V60 Plus Dark Recharge Plug-In Hybrid AWD

EZ 05/2025 | Kombi | Benzin-Hybrid | Automatikgetriebe | 21.696km
Besteuerung: Regelbesteuert (Österreich)
Fahrzeugstandort: 31***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volvo	Typ/Verkaufsbezeichnung V60 Plus Dark Recharge Plug-In Hybrid AWD [AT - Kb5 T6 Twin Engine AWD PHEV EU6e, Plus Dark Plug-In-Hybrid (EURO 6e), 2024]		
Kategorie Kombi	FIN YV1ZWH4V5S2661826	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 21.696km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 253 PS (186 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.969 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6e	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2025	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 17g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 0.8l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(8 mm)	(8 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(8 mm)	(8 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	135	Heckklappe	145
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

-



Sonderausstattung


-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos
















[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrtür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)