



Fiat Ducato 180 L2H1 RS: 3450 mm

EZ 10/2023 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 21.746km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 99***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Fiat	Typ/Verkaufsbezeichnung Ducato 180 L2H1 RS: 3450 mm [DE - Ka4 33 180 Multijet EU6d, L2H1, (Facelift) 2021 - 2024]		
Kategorie Kastenwagen	FIN ZFA25000002Y09936	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 21.746km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 179 PS (132 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 2.184 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2023	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 210g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	120	Heckklappe	160
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Laut Einlieferer: Fahrzeug hat noch eine Anschlußgarantie nach Beendigung der Herstellergarantie von 36 Monaten

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Kraftstofftank: 90 Ltr.
- Laderaumtrennwand herausnehmbar (ohne Fenster)
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: GRIGIO ARTENSE
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne und Lendenwirbelstütze
- Verglasung leicht getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Kurbelgehäuseentlüftung beheizt
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,2 Ltr. - 132 kW Turbodiesel Multijet Power
- Radstand 3450 mm
- Rußpartikelfilter
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Start/Stop-Anlage Motor
- Wegfahrsperre (elektronisch)



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Airbag Beifahrerseite | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • City-Paket |
| • Einparkhilfe elektronisch | • Fahrassistentz-System: Totwinkel-Assistent |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage | • Handsfree Paket |
| • Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging) | • Infotainment-System mit 10" Touchscreen Navigationssystem, DAB, Bluetooth-Schnittstelle und Apple CarPlay / Android Auto |
| • Klimaautomatik | • Kombiinstrument digital |
| • Laderaumtrennwand | • Lenkrad und Schalt-/Wählhebelgriff in Leder |
| • Metallic-Lackierung | • Parkbremse elektrisch (EPB) |
| • Rückfahrwarner akustisch (Warnsignal außen) | • Schließ-/Startsystem Keyless Go |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Techno-Paket Nav |
| • Telekamera nach hinten | • Telematik-System UConnect Box |
| • USB-Anschluss | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











26.10.2023	1727	AYHO41138	2	1	132/3500	170
N1	BB		5413-5413		2050-2050	
ZFA25000002Y09936		6	2254-2254		2075-2075	
FIAT				100		
250			210	3300	3300	
BVNFB			1800	1900		
AE			1800	1900		
			80	2625	69	
FIAT DUCATO			2500	750	3	
FCA ITALY (I)			215/70R15 C	109/107S		
Fz.z.GÜ.bef. b. 3,5 t			215/70R15 C	109/107S		
Van						
715/2007*2018/1832AR						
EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1 III, N2			e3*2007/46*0044*45			
Diesel			16.12.2022		GI661772	
0002	36AR	2184				
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 26.10.2023*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer)