

» Übersicht

Auftrags-Nr:

Besichtigt am:

12.08.2026 11:38

Berichts-Nr:

FIN:


TMBLE7NY5PF033167



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr:
vom: 12.08.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Enyaq iV
HSN / TSN:	8004 / AWT
Erstzulassungsdatum:	18.08.2023
Laufleistung:	122.499 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Moon-Weiss Metallic
Farbe Dach:	Moon-Weiss Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	195 kW (266 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	Loft
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"Basis"

+ Infotainment Online 3Y
12 Volt-Steckdose im Kofferraum
5 Sitze
8 Lautsprecher (passiv)
Abdeckungen für Leichtmetallräder
Ablagekästen im Kofferraum
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung
Allradantrieb
Ambientelicht Ausführung 1
Anhängervorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar
Antenne nur für FM Empfang, Diversity
Antriebssystem BEV
Assisted Drive Basic
Assisted Drive Basic
Außen-Sound Standard
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex
Außenspiegel mit Memoryfunktion automatisch abblendbar, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter
Batterie 320A (49Ah)
Batterieladegerät (Ausf.3)
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
Betriebserlaubnis Nachtrag
Betriebsspannung 12 V
Bordliteratur in Deutsch
Bordwerkzeug
Chrom-Paket
Climatronic, FCKW-frei
Cockpit Infotainment (Ausführung 2)
Comfort Seat Basic (LHD)
DAB - Digitaler Radioempfang
Dachreling, blank
Dämpfung hinten,Basis 1
Dämpfung vorn
DC Batterieladung (Ausf. 3)
DC/DC Wandler 3,0 KW
Dekor-Einlagen
Drehmoment 425 Nm Grundmotor ist: N23/T9W
Dreip.Automatikgurte vorn mit Gurt- und Endbeschlagstraffer und Höheneinstellung
Drive Basic

Drive Basic

Einparkhilfe vorn und hinten
Einton-Signalhorn
Elektrische Luftzusatzheizung
Elektro-Motor Aggr.0EH.A und 0EJ.B
Elektro-Motor Systemleistung 195KW Grundmotor ist: N23/T9W
Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Entriegelung Hintersitz Standard
Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Fahrzeugklassen-Differenzierung -50A-
Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Fertigungsablauf Standard
Feststellbremse
Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Fußhebelwerk "Standard"
Fußmatten vorn und hinten
Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Gepäckraumbeleuchtung
Gepäckraumbodenbelag, Flachnadelflies
Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Getriebe Übersetzung 9,953 und 11,532
Gewichtsbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Heckspoiler
Hinterachsgewicht Ausführung 1
Hochvolt-Batterie 82 kWh (brutto)
Infotainment Basic
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
KABELBAUM Ukraine
Kältemittel R744
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Keine Aktionsausführung
Kindersicherung, manuell
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Komfortausstattung

Komfortsitze vorn	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Halter
Kopfstützen vorn	Ohne Head-Up Display
Kühlerschutzgitter mit Chromleiste	Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne
Kurzheck	Ohne kombinierte Längs- und Querführung
Ladedose Combo 2 (EU)	Ohne Ladeboden
Ladekabel Mode3 Typ2 3 16A	Ohne Ladekabel
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Ladekabel (Industriestecker)
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Lichtassistent
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	ohne Light and view
LED-SBBR-Leuchte	Ohne Müdigkeitserkennung
Leergewichtsbereich 1	Ohne Nebelscheinwerfer
Leichtmetallr{der "REGULUS" Anthrazit Metallic, glanzgedreht, 8J x 19", 4 Stjcken	Ohne Parkassistent / Garagenpilot
Leichtmetallräder 8J x 19	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser- Standanzeige
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für linke Vordersitzlehne	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leuchtweitenregulierung	Ohne Sitzheizung
Linkslenker	Ohne Sonnenschutzrollo
Mirror Link	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Ohne Trennwand
Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung	Ohne UNECE CS&SU
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic und Front)	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Mit Regenschirm	Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne zusätzliche Außengeräuschdämpfung
Mittelkonsole	Plattformgruppenklasse 2
Navigationsgerät-Standard mit Media und Internet Paket	Radschrauben Standard
Nichtraucherausführung	Rechtsverkehr
Notrufsystem eCall+	Regionscode " ECE " für Radio
o.b.Abgas	Reifen 235/55 R19 101T / EU vorn Reifen 255/50 R19 103T / EU hinten
Ohne Ablagekasten	Reifendruckkontrolle
Ohne Ablagenpaket/box	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ohne Ambientebeleuchtung außen	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne Armlehnen f.Vordersitze	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Scheibenbremsen vorn
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Car2X	Schriftzugsatz in Grundauführung
ohne Convenience	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug
Ohne Durchladeeinrichtung	Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Ohne Family	Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Ohne festes Paket	Sitzbezüge in Stoff/Kunstleder



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr:
vom: 12.08.2026

Sitzeinstellung, links elektrisch mit Memory, rechts mechan.
höhen-einstellbar

Softwareverbund Ausführung 10

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Spurhalteassistent

Spurwechselassistent

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Stoßfänger Standard

Tagesfahrlichtschaltung und coming und leaving home
Funktion

Telefonvorbereitung für Handy

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Trommelbremsen hinten

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland

Umwelt bonus

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Wärmepumpe

Wärmepumpe

Wegfahrsperrung elektronisch

Zellmodul A

Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung

Zierleisten in Chrom

Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen
Schweller

Zus.Rückstrahler (Türbereich)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr:
vom: 12.08.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 19 101 T	4,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 19 101 T	4,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	255/50 R 19 103 T	4,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	255/50 R 19 103 T	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 12.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr:
vom: 12.08.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Pauschalbetrag
2	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr:
vom: 12.08.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr:
vom: 12.08.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBLE7NY5PF033167

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr:
vom: 12.08.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Pauschalbetrag



2 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

