



Mazda 6 2.0 CRDT Exclusive

EZ 01/2009 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 294.549km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 35***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.05.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mazda	Typ/Verkaufsbezeichnung 6 2.0 CRDT Exclusive [DE - Kb5 2.0 CD DPF EU4, Sport Exclusive, 2008 - 2008]		
Kategorie Kombi	FIN JMZGH19D601165494	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 294.549km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2009	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer,
Kerben, Rost



(5 mm)

Rost,
Kratzer,
Kerben



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



(5 mm)

Kratzer,
Kerben, Rost



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	70	Beifahrertür	70
Kotflügel vorne links	75	Kotflügel vorne rechts	70
Türe hinten links	75	Türe hinten rechts	80
Seitenteil hinten links	70	Seitenteil hinten rechts	70
Motorhaube	70	Heckklappe	70
Dach	75		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Fensterheber hinten rechts ohne funktion.

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radioanlage
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- CD-Wechsler (6-fach)
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer vorn
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Karosserie: 5-türig
- 4 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite
- Airbagsystem Beifahrerseite abschaltbar
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Dachreling
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenten-System: Notbrems-Assistent
- Füllstandsanzeige für Scheibenwaschanlage
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik

- | | |
|---|--|
| • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten | • Kraftst.-Vorwärmung (Diesel) |
| • Kühlergrill verchromt | • Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen) |
| • Leuchtweitenregelung | • Make-up-Spiegel beleuchtet |
| • Mittelarmlehne vorn | • Motor 2,0 Ltr. - 103 kW Turbodiesel KAT |
| • Nebelscheinwerfer | • Original Fahrzeug Farbe: SPARKLING BLACK |
| • Reifen-Reparaturkit | • Rußpartikelfilter |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Schmutzfänger hinten |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Türverkleidung mit Einstiegsleuchte | • Verglasung getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zusatzheizung (PTC) |



Sonderausstattung

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| • Einparkhilfe vorn und hinten | • Metallic-Lackierung |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Touring-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Anderer Schaden): Kühlmittel stand unter Minimum



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Rost)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Rost, Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben, Rost)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Delle)




Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Rost)



Dach (Rost)



Dach (Rost)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)