



Volkswagen Transporter Multivan FWD Generation Six

EZ 12/2016 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 187.999km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 93***

Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter Multivan FWD Generation Six [DE - Bs4 2.0 TDI EU6, Multivan Generation Six, 2015 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZ7HZHH077235	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 187.999km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 204 PS (150 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 168.005km	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 164g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)

Kerben



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	300 
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	300 
Motorhaube	130	Heckklappe	1000 
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem Composition Media (Radio/CD-Player, MP3-Wiedergabefunktion)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich
- Chromleisten Stoßfänger vorn, seitlich und Heckklappe unten
- Dämmglas-Paket
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) und Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist)
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links
- Fensterheber elektrisch
- Fußmatten Fahrerhaus: Velours
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach abschließbar
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armaturentafel Komfort
- Ausstattungs-Paket Licht + Sicht
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bodenbelag: Teppich verstärkt
- Doppeltonfanfare
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist / Blind Spot Sensor)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Haltegriffe A-Säulen
- Heckklappe mit Verglasung

• Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver brushed (Dekorband Black Glossy)
• Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchten vorn (2)	• Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
• Innenraumfilter: Pollenfilter	• Karosserie/Aufbau: Bus
• Klapptisch integriert Lade-/Fahrgastraum	• Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)
• Kraftstofftank: 80 Ltr.	• Kühlergrill schwarz lackiert, mit Chromleisten
• Ladekanten-/ Trittstufenabdeckungen in Edelstahl	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	• Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
• Motor 2,0 Ltr. - 150 kW TDI	• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Radstand 3000 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rußpartikelfilter
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Scheinwerfer und Heckleuchten LED
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• Seitenscheiben Dämmglas	• Servolenkung
• Sitzbezug / Polsterung: Alcantara	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Drehsitze
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum	• Start/Stop-Anlage Motor
• Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus	• Stoßfänger in Wagenfarbe
• Türablagekasten vorn	• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Komfort
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
• Zuheizer	• Zul. Gesamtgewicht 3,00 t
• Automatische Fahrlichtschaltung	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Regensensor	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Außenspiegel in Wagenfarbe	• Türgriffe außen in Wagenfarbe
• Fenster im Lade-/FG-Raum: Doppelverglasung, abgedunkelt	• Verglasung hinten abgedunkelt
• Fenster im Fahrerhaus: Seitenscheiben Doppelverglasung	• Heckscheibe Doppelverglasung / Dämmglas mit Wischanlage
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion
• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion	• Fahrassistenz-System: Fahrzeug-Stop-Funktion für Autom. Distanzregelung
• Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftausströmer	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheinwerfer LED	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Tagfahrlicht LED	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand	• Heckleuchten LED, rot
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz höhenverstellbar
• Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz	• Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz
• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz	• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz



Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Ausführung: BlueMotion Technology
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Kunststoff
- Fahrwerk 17"
- Freilaufkupplung für Doppelkupplungsgetriebe
- Frontscheibe Dämmglas, heizbar
- Gute-Nacht-Paket
- Innenentriegelung Heckklappe / Heckflügeltüren
- Kindersicherung im Lade-/Fahrgastraum
- Lackierung: Perleffekt-Lackierung
- Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn und Kopfairbag (Curtain-Airbag) hinten
- Zuziehhilfe für Heckklappe
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Raucher-Paket
- Schubladen unter Dreiersitzbank


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














[illegible][illegible]

Sa / Name, Dienstleistung wurde	Sa / Name, Wechsel von
X 1/0 Ölwechsel-Service	1/0 Applik.
1/0 Inspektion	1/0 Bremsflüssigkeit
X 1/0 von Motorölwechsel	X 1/0 Dieselmotorschfalter
1/0 wie erweiterte Inspektionsumfang	1/0 USF Getriebeöl
1/0 Langzeit-Motoröl verwendet	1/0 Handkupplung-Öl
1/0 Kassenentloftung	X 1/0 Luft-Hinweis
1/0 Gasleitungsreinigung	1/0 Filter Flüssigkeitswanne
1/0 Reparaturempfehlung	1/0 Staub- und Pollenfiltermotor
1/0 Kardenservice (auf dem Auftrag vermerkt)	1/0 Zahnriemen
Service durchgeführt am:	1/0 Zylinderkopf
Zahlen-Stand: 188005	1/0
Auftragsummer:	1/0
Service durchgeführt von: KUBLECK Tel. 069 41 10 10 10	Langfristige Herstellergarantie
Stempel des Fabrikanten:	Stempel des Zulieferers oder sonstiger Hersteller
Die nächst Service-Termin ist nach Service-Intervall-Anzeige	Weiterer Service-Leistungserstellung ist ein nächster erforderlich
nicht am (Datum) _____ nicht bei dem Stand _____	am (Datum) _____ oder bei dem Stand _____

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag, Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Rad (Kerben)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Steinschlag, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Beifahrertür (Kratzer, Steinschlag, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Verformung, Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Riss/Bruch)




Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)