



Volkswagen Golf Team

EZ 03/2011 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 229.744km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 97***
Fahrzeug aufgenommen am: 11.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Team [DE - LimS5 1.6 TDI EU5, Team, 2009 - 2011]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZ1KZBP130495	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 229.744km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 198.494km	Letzter Service am 06/2024
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2011	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	145	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	155
Seitenteil hinten links	210 	Seitenteil hinten rechts	600 
Motorhaube	135	Heckklappe	135
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktivFehler Beleuchtung Heckklappe lässt sich nicht öffnen

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	ABS leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	• Ablagefach mit Klappe am Dachhimmel
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Antennen-Diversity	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Anzeige für Waschwasserstand	• Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)
• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)	• Außenspiegel asphärisch, links
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Außenspiegel lackiert
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Bremsassistent
• Chrom-Paket (1)	• Chromeinfassung Lichtschalter
• Doppeltonhorn	• Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Einstiegsleisten für Sondermodell
• Elektron. Differentialsperre (EDS)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	• Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
• Fernbedienung für Zentralverriegelung	• Frontscheibe Verbundglas getönt
• Fußmatten Textil	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Gepäckraumbeleuchtung	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

- | | |
|--|---|
| • Getriebe 5-Gang | • Handbremshebelgriff Leder |
| • Handschuhfach mit Kühlfunktion | • Heckscheibenwischer |
| • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Karosserie: 4-türig |
| • Knieairbag Fahrerseite | • Kopfstützen hinten (3-fach) |
| • Lendenwirbelstützen vorn | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung | • Leseleuchten vorn und hinten |
| • Licht- und Sicht-Paket 1 | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) |
| • Mittelarmlehne | • Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI DPF |
| • Multifunktionsanzeige Plus | • Multimediabuchse AUX-IN |
| • Multimediabuchse MEDIA-IN | • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht |
| • Nebelschlussleuchte | • Original Fahrzeug Farbe: UNITED GREY |
| • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitz geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitze: Komfortsitze vorn | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum | • Tagfahrlicht |
| • Taschenhaken im Gepäckraum | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verbandkasten und Warndreieck | • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Winter-Paket | • Zentralverriegelung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|-----------------------------------|
| • Fensterheber elektrisch vorn und hinten | • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen |
| • Metallic-Lackierung | • Raucher-Paket |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











1 HUWZZZ1KZBP13049E
5K1 32K
CAYC

2 5K132K GOLF 1.6 COMFO 77 KW
LW LA7T 26 FTD1 HSF CAYC

3 K0A B0A CJB G0C H4J J0N D0G
x 1aT 1gB 1mV 1nL 5S0 5SL TFS
0BD 3U1 0C1 84E 8GU 5ZH
1KD 1ZF - G02 7HG
0V1 4UP 4X3 4R4 4K3 N2Z 5MB
4 BR11 2JB E0H 0AD 0BD 2UN 2GS
1W LA7 0YC

Serie-Info

Fahrzeugdaten

Modell
abstrich Kennzeichen
Fahrzeug-Identifizierungssystem
Tag der Fahrzeugung bzw. Ab
bestimmung VVKWagen Parte

Serie-Bezeichnung
Tenden

Einfangscheinigung vom Do
Dem Fahrzeug liegen bei:
Dienstreife mit Serviceplan

Einfachkassen
Zweischichtkassen

Die Funktion der Schlüssel wurde
Ost
Unterschied des Fahrzeughalters

Abb. 1 Fahrzeugdatenbogen

Legende zur Abb. 1:

- 1 Fahrzeug-Identifizierungssystem
- 2 Fahrzeugtyp, Motorleistung, Defekte
- 3 Motorleistungscode, Getriebeartenbezeichnung, Leuchtkennzeichen
- 4 Motorleistungscode, Motorleistungscode

Datum der Auslieferung:

18.02.2011



Beispiel des Fahrzeughalters

Service Nachweis 7

Durchgeführt wurde:

Service	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von	ja	nein
Ölwechsel-Service	☒	☐	Aditiv	☐	☐
im Verbund	☐	☒	ATF	☐	☐
Intervall-Service	☐	☒	DSOP Öl und Filter	☐	☐
inkl. Motorwechsel	☐	☒	Entgasenfilter und Ventile	☐	☐
im Verbund	☐	☒	Flüssigkeitswechsel (Papierfilter)	☐	☐
Inspektions-Service	☒	☐	Geschmier und Schmutz	☐	☐
Brandschutzwechsel	☒	☐	Wasserpumpe	☐	☐
Longlife-Motoröl verwendet	☒	☐	Wasserpumpe	☐	☐
Datum: 06.06.21			Kurbelgehäuse	☐	☐
km-Stand: 158.454			Lichtmaschine	☐	☐
Reparaturempfehlung	☐	☒	Rachendruckventile	☐	☐
			Rachendruckventile	☐	☐
			Stoß- und Pleißenwechsel	☐	☐
			Zurücksetzen	☐	☐
			Zurücksetzen	☐	☐

Bitte auch auf dem Auftragsvermerk eintragen

Service durchgeführt von:

142 / 37494
Service Center
87072 Würzburg

Stempel des Volkswagen Partners

Service Nachweis 8

Durchgeführt wurde:

Service	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von	ja	nein
Ölwechsel-Service	☒	☐	Aditiv	☐	☐
im Verbund	☐	☒	ATF	☐	☐
Intervall-Service	☐	☒	DSOP Öl und Filter	☐	☐
inkl. Motorwechsel	☐	☒	Entgasenfilter und Ventile	☐	☐
im Verbund	☐	☒	Flüssigkeitswechsel (Papierfilter)	☐	☐
Inspektions-Service	☒	☐	Geschmier und Schmutz	☐	☐
Brandschutzwechsel	☒	☐	Wasserpumpe	☐	☐
Longlife-Motoröl verwendet	☒	☐	Wasserpumpe	☐	☐
Datum: 5.5.2022			Kurbelgehäuse	☐	☐
km-Stand: 163.344			Lichtmaschine	☐	☐
Reparaturempfehlung	☐	☒	Rachendruckventile	☐	☐
			Rachendruckventile	☐	☐
			Stoß- und Pleißenwechsel	☐	☐
			Zurücksetzen	☐	☐
			Zurücksetzen	☐	☐

Bitte auch auf dem Auftragsvermerk eintragen

Service durchgeführt von:

142 / 37494
Service Center
87072 Würzburg

Stempel des Volkswagen Partners



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Abdeckung fehlt



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)