



Dacia Duster Laureate 4x2

EZ 10/2010 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 113.815km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 04***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Dacia	Typ/Verkaufsbezeichnung Duster Laureate 4x2 [DE - SUV5 1.6 16V 105 EU4, Laureate 4x2, 2010 - 2010]		
Kategorie Geländewagen	FIN UU1HSDAM543731994	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 113.815km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2010	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 178g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	140	Heckklappe	140
Dach	140		



Technischer Zustand

Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Fahrzeug startet nicht obwohl Batterie i.O.;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Zylinder eins Zündkerze gebrochen; Fahrzeug springt nicht an , Zündung geht an;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bordcomputer
- Dachreling
- Gepäckraumabdeckung
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW 16V KAT
- Radstand 2673 mm
- Servolenkung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Fensterheber elektrisch vorn
- Original Fahrzeug Farbe: BRAUN CAJOU
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Modularitäts-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Raucher-Paket
- Sicherheits-Paket
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- Audiosystem: Radio-CD 4 x 15 Watt
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Reserverad in Fahrbereifung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Riss/Bruch, Kratzer)



Beifahrertür (Riss/Bruch, Kratzer)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Ausgeblichen/Matt)



Heckklappe (Ausgeblichen/Matt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)