



Mercedes-Benz 116 CDI RWD extralang PRO

EZ 04/2025 | Kastenwagen | Diesel | Automatikgetriebe | 35.821km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 31***
Fahrzeug aufgenommen am: 16.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 116 CDI RWD extralang PRO [DE - Ka4 116 CDI EU6e, RWD extralang Pro, (Facelift 2) 2024 - 2026]		
Kategorie Kastenwagen	FIN W1VVLCEZXS4503917	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 35.821km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.950 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6e	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2025	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 187g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7.1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	170 	Seitenteil hinten rechts	165 
Motorhaube	160	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung
- 3. Bremsleuchte
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Außentemperaturanzeige
- BlueEfficiency-Paket
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistentz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistentz-System: Pannenmanagement
- Fahrassistentz-System: Seitenwind-Assistent
- Fahrassistentz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistentz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fensterheber elektr. mit Komfortschließung
- Generator 250 A
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 210 km/h
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach abschließbar
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Komfortschließung
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- LKW-Zulassung
- Laderaumtrennwand durchgehend
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Leuchtweitenregelung
- Mercedes-Benz Notrufsystem

• Modellpflege (2) mit Code	• Motor 2,0 Ltr. - 120 kW CDI KAT
• Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25")	• Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS
• Pro	• Radstand 3430 mm
• Radvollabdeckung	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rückfahrkamera	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	• Servolenkung elektro-mechanisch
• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)	• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Caluma	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Sitztiefenverstellung
• Start/Stop-Anlage Motor	• Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus
• Vlies-Batterie 92 Ah	• Wartungsintervall-Anzeige Assyst
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung
• Zul. Gesamtgewicht 2,80 t	• Zweiwege Lautsprecher vorn



Sonderausstattung

• Anhängelast 2500 kg	• Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Diebstahl-Warnanlage
• Einstiegsleuchten	• Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Feststellbremse elektrisch
• Haltegriffe A-Säulen	• Hecktür ohne Verglasung (Öffnungswinkel 270 Grad)
• Hold-Funktion	• Holzfussboden im Laderaum
• Innen- und Umfeldbeleuchtung	• Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum
• Kraftstofftank mit Falschbetankungsschutz	• Laderaumleuchte LED
• Navigationssystem für Multimediasystem MBUX	• Park-Paket mit Rückfahrkamera
• Raucher-Paket	• Scheibenwaschanlage beheizt
• Schienensystem Lastenverankerung	• Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Beifahrerseite
• Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Fahrerseite	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz als Zweiersitz
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Sperrholz	• Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Kratzer)



Windschutzscheibe (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)




Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Delle)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Stoßstange hinten (Anderer Schaden, Kratzer): Klappe sitzt nicht richtig



Stoßstange hinten (Anderer Schaden, Kratzer): Klappe sitzt nicht richtig



Schweller rechts (Delle, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)