


Zustandsbericht ohne Ausstattung



Kennzeichen

FIN

LYVUZH1V8SB228947

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Bewertet auf

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

mit MwSt.
ohne MwSt.

Minderwerte aus Rep.-kosten

mit MwSt.
ohne MwSt.

Reifenbewertung

mit MwSt.
ohne MwSt.

Bemerkungen

Auftragsgemäß wurde keine Überprüfung der Ausstattung vorgenommen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Typ: LEASING

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie
Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	31.07.2025	Letzte Zulassung	31.07.2025
Hersteller	VOLVO	Typ / Verkaufsbez.	XC60 T6 AWD Plug-in Hybrid Plus Black Edition
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	LYVUZH1V8SB228947
HSN / TSN	9101 / BRS	Schlüssel-Nr.	40518284
Km-Stand abgelesen	12505	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.	Zylinderanzahl	/ Hybridantrieb
Leistung (kW)	186	Hubraum (ccm)	1969
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2	Antriebsart	Allrad
Farbe	Schwarz / Metallic	Felgen	Leichtmetall
Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 40 R 21 102 V	Pirelli / P-Zero (PZ4) VOL FSL	S / O	4 mm
rechts	255 / 40 R 21 102 V	Pirelli / P-Zero (PZ4) VOL FSL	S / O	4 mm
2 links	255 / 40 R 21 102 V	Pirelli / P-Zero (PZ4) VOL FSL	S / S	5 mm
rechts	255 / 40 R 21 102 V	Pirelli / P-Zero (PZ4) VOL FSL	S / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.05.2029			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat; /S Schaden;

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: fehlt

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost	Anrechn.	Minderwert in EUR	
	netto	brutto	netto	brutto
1. 1. Wartung fällig, erneuern (Bild 8)				
2. Motorraumdämmung rechts und links Tierversbiss, erneuern (Bild 9, 10)				
3. Motorraum Dichtgummi Tierversbiss (lag im Motorraum), erneuern (Bild 13, 14)				
4. Motorabdeckung Tierversbiss, erneuern (Bild 11, 12)				
5. Panoramadach Dichtgummi beschädigt, erneuern (Bild 15)				
6. Stoßfänger hinten leichte Kratzer und mittig Schramme mit leichter Deformierung, smart repair (Bild 16, 17)				
Gesamt				

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Türeinstieg vorne links leichte Kratzer,
Frontbereich leichte Steinschläge,
Frontscheibe leichte Steinschläge,

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art	in EUR
hinten links	5 mm	SS	netto
Legende		S/ Sommer /O Original /F Runflat /S Schaden	

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Bordmappe mit Schlüssel




Bild 6 : Wartungsnachweis



Bild 7 : Laderaum mit Ladekabel



Bild 8 : 1. Wartung fällig



Bild 9 : Motorraumdämmung rechts und links Tierverbiss




Bild 10 : Motorraumdämmung rechts und links Tierverbiss



Bild 11 : Motorabdeckung Tierversbiss



Bild 12 : Motorabdeckung Tierversbiss



Bild 13 : Motorraum Dichtgummi Tierversiss (lag im Motorraum)



Bild 14 : Motorraum Dichtgummi Tierversiss (lag im Motorraum)



Bild 15 : Panoramadach Dichtgummi beschädigt



Bild 16 : Stoßfänger hinten leichte Kratzer und mittig Schramme mit leichter Deformierung




Bild 17 : Stoßfänger hinten leichte Kratzer und mittig Schramme mit leichter Deformierung



Bild 18 : Achse 2, Reifen Links 1