



Fiat Doblo Emotion

EZ 05/2011 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 340.609km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Fiat	Typ/Verkaufsbezeichnung Doblo Emotion [DE - Van5 1.6 Multijet 16V DPF EU5, Emotion, 2010 - 2012]		
Kategorie Van	FIN ZFA26300009066581	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 340.609km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 303.375km	Letzter Service am 08/2023
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2011	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 138g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Kratzer, Kerben	Kratzer, Kerben	Kratzer, Kerben	Kratzer, Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	100	Heckklappe	-
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fahrzeug zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem Highclass (Radio/CD-Player mit MP3-Wiedergabefunktion)
- Ausstattungs-Paket: Style
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Batterie 40 Ah
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Bordcomputer
- Dachreling
- Drehzahlmesser
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenten-System: Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäck-/Laderaumabdeckung
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe verglast
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion für Audiobedienung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Motor 1,6 Ltr. - 66 kW JTDM KAT
- Radstand 2755 mm

• Rußpartikelfilter	• Rücksitz geteilt / klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Schiebetür links mit Fenster
• Schiebetür rechts mit Fenster	• Seitenairbag vorn
• Seitenschutzleisten	• Servolenkung
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzausstattung: 5-Sitzer
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Tagfahrlicht
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung
• Zentralverriegelung	• Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
• 6 Lautsprecher	• Nebelscheinwerfer
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	• Außentemperaturanzeige
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Armlehne für Fahrersitz	• Original Fahrzeug Farbe: COLORE ESTERNO (Amore Rot)



Sonderausstattung


• Blue & Me (Bluetooth mit Sprachsteuerung, USB-Schnittstelle, MP3)	• Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung zusätzlich
• Metallic-Lackierung	• Reserverad in Fahrbereifung
• Vorrüstung für mobiles Navigationssystem	


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrer­tür (Kratzer, Lackscha­den, Delle)



Fahrer­tür (Kratzer, Lackscha­den, Delle)



Fahrer­tür (Kratzer, Lackscha­den, Delle)



Beifahrer­tür (Kratzer, Lackscha­den, Delle, Riss/Bruch)



Beifahrer­tür (Kratzer, Lackscha­den, Delle, Riss/Bruch)



Beifahrer­tür (Kratzer, Lackscha­den, Delle, Riss/Bruch)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Dach (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch, Nicht vorhanden)




Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch, Nicht vorhanden)



Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch, Nicht vorhanden)



Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch, Nicht vorhanden)



Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch, Nicht vorhanden)



Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch, Nicht vorhanden)



Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch, Nicht vorhanden)



Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch, Nicht vorhanden)