



Toyota RAV4 Sol

EZ 05/2007 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 240.429km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 87***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung RAV4 Sol [DE - SUV5 2.0 VVT-i EU4, Sol, 2006 - 2009]		
Kategorie Geländewagen	FIN JTMBH31V506034185	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 240.429km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 152 PS (112 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 207.339km	Letzter Service am 06/2023
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2007	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 212g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: Felgen zerkratzt

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	260 	Beifahrertür	220 
Kotflügel vorne links	200 	Kotflügel vorne rechts	220 
Türe hinten links	245 	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	210 	Seitenteil hinten rechts	230 
Motorhaube	140 	Heckklappe	240 
Dach	165 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Außenspiegel lackiert
- Hecktür ohne Reserve-/Notrad
- Karosserie: 5-türig
- Motor 2,0 Ltr. - 112 kW 16V KAT
- Radstand 2560 mm
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Audiobedienung am Lenkrad
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- CD-Wechsler (6-fach)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Automatische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC + T)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaautomatik
- Fernentriegelung Tankklappe
- Innenspiegel abblendbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: Silver Metallic
- Reifen-Reparaturkit
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad (Leder)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player und CD-Wechsler (6-fach)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC / DAC)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite

- | | |
|-----------------------------------|---|
| • Kopf-Airbag-System | • Seitenairbag |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Nebelscheinwerfer | • Antriebsart: Allradantrieb permanent |
| • Getriebe Automatik - (4-Stufen) | • Servolenkung |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Check durchgeführt: Kilometerstand: 727 706 Datum: 07.07.22 AUTO-SERVICE HÄGELE HÜTZENHÖR 30 52107 GEMUTHART TEL.: 03320 / 8005 ☒ Servicecheck <i>Inspection by the car</i>	Check durchgeführt: Kilometerstand: 727 706 Datum: 07.07.22 AUTO-SERVICE HÄGELE HÜTZENHÖR 30 52107 GEMUTHART TEL.: 03320 / 8005 ☒ Servicecheck <i>07.07.2022</i>
Check durchgeführt: Kilometerstand: 727 706 Datum: 07.07.22 AUTO-SERVICE HÄGELE HÜTZENHÖR 30 52107 GEMUTHART TEL.: 03320 / 8005 ☒ Servicecheck <i>07.07.2022</i>	Check durchgeführt: Kilometerstand: 726 832 Datum: 10.07.20 ☒ Filter BAKFZ ALBER ☒ 100% Werkstatt & Kundenzufriedenheit ☒ Servicecheck ☒ 100% Zufriedenheit <i>10.07.2022</i> <i>Inspection by the car</i>
Check durchgeführt: Kilometerstand: 204 379 Datum: 26.6.2023 ☒ Filterwechsel ☒ Motorölwechsel ☒ Servicecheck	Check durchgeführt: Kilometerstand: Datum: ☐ Filterwechsel ☐ Motorölwechsel ☐ Servicecheck



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)