



Renault Megane Authentique

EZ 06/2007 | Roadster/Cabrio | Benzin | Automatikgetriebe |
167.742km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 15***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Megane Authentique [DE - Cp/Ca2 1.6, Authentique]		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN VF1EM1R0A36800223	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 167.742km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 111 PS (82 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 70.646km	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2007	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 7	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 166g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links



(2 mm)

Kratzer,
Ungleichmäßig
abgefahren

Vorne rechts



(2 mm)

Kratzer,
Ungleichmäßig
abgefahren

Hinten links



(4 mm)

Kratzer

Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in μm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in μm)
Fahrertür	210 	Beifahrertür	140 
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	270 	Seitenteil hinten rechts	210 
Motorhaube	150 	Heckklappe	-
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung



Sonderausstattung

-



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











14.06.2007	3333	AH1000213	2	01	252	/6000	186
M1	AE				4355		1117
VF1EM1ROA36800223	1				1404		1440-1545
RENAULT					75		
M					187	1800	1800
EH1R					1015	1000	
EM1ROA					1015	1000	
					82	4500	70
MEGANE					1150	650	
RENAULT (F)					195/65 R15 (91)H		
Fz.z.Pers.bef.b. 8 spl.					195/65 R15 (91)H		
Kabrio-Limousine							
70/220*2003/768/EG					BLAU		4/-
EURO 4					e2*98/14*6272*26		
Benzin					23.08.2006	K	HN684595
0001	0462	1598					
ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.2750KG*WW.AHK LT. EGTG/ABE*DAT							
UM ZUR EMISSIONSKLASSE: 14.06.2007*							

Europäische Gemeinschaft
Autokennzeichen Deutschland
Zulassungsnummer Teil 1

HN 681551

RENAULT
M
EH1R
EM1ROA
RENAULT (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 spl.
Kabrio-Limousine
70/220*2003/768/EG
EURO 4
Benzin
0001
0462
1598

letzte HU: 14.06.2007 / 04.2022
nkCXwCfx

festgestellt.

chste Untersuchung spätestens bis: 09/2026

FSP
1213491

unterschrift F4.26.2 / Z1.23.2 1. Exemplar

Kontrollmaschine für durchgeführte Arbeiten (Fortsetzung)

Durchgeführte Arbeiten

RENAULT Wartung

Kontrolle gegen Durchrostung

Kontrollmaschine für durchgeführte Arbeiten (Fortsetzung)

Durchgeführte Arbeiten

RENAULT Wartung

Kontrolle gegen Durchrostung



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Rad (Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Verformung)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden)