



Seat Altea Stylance / Style

EZ 06/2010 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 247.785km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 25***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Altea Stylance / Style [DE - Van5 2.0 TDI EU4, XL Kombi Style DPF, (Facelift) 2009 - 2010]		
Kategorie Van	FIN VSSZZZ5PZAR034095	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 247.785km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 196.928km	Letzter Service am 11/2020
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2010	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 172g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)

Kerben



(5 mm)



(5 mm)

Kerben



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	145
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	155
Motorhaube	130	Heckklappe	1785 
Dach	135		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Klappern; Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Dachreling silber
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fzg. ohne Start/Stop-Anlage
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Lendenwirbelstütze verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar

- | | |
|---|---|
| • Mittelarmlehne hinten | • Mittelarmlehne vorn |
| • Modellpflege | • Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI |
| • Nebelscheinwerfer | • Original Fahrzeug Farbe: GRIS TRACK |
| • Radiovorbereitung | • Radstand 2578 mm |
| • Reifen-Reparaturset | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitz geteilt |
| • Rücksitz klappbar | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Seitenairbag | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Stau-/Ablagefach unter Sitze vorn | • Traction-Control-System (TCS) |
| • Türgriffe außen lackiert | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • elektronische Schlupfregulierung (ESR) | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • 8 Lautsprecher | • AUX-IN-Anschluss in Mittelkonsole hinten |
| • Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm | • Audio-Paket |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Kurvenlicht |
| • Bluetooth-Schnittstelle | • Einparkhilfe hinten |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch | • Family-Paket |
| • Fensterheber elektrisch hinten | • Frontscheibe heizbar |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Lenkrad mit Multifunktion | • Licht- und Regensensor |
| • Metallic-Lackierung | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten | • Technologie-Paket |
| • Technologie-Paket Plus | • Winter-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden, Rost)



Motorhaube (Lackschaden, Rost)



Motorhaube (Lackschaden, Rost)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Fahrertür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Fahrertür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Heckklappe (Delle, Rost, Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Rost, Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Rost, Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Rost, Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Rost, Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)