



Suzuki SX4 Streetline Club

EZ 08/2010 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 132.438km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 44***

Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Suzuki	Typ/Verkaufsbezeichnung SX4 Streetline Club [DE - SUV5 1.6 VVT, Streetline 4x2 Club, 2006 - 2010]		
Kategorie Kleinwagen	FIN JSAGYA21S00333926	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 132.438km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.586 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 98.842km	Letzter Service am 07/2021
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2010	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 143g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links


(5 mm)

Vorne rechts


(5 mm)
Kerben

Hinten links


(7 mm)

Hinten rechts


(7 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	115	Heckklappe	120
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer vorn
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen vorn
- Leseleuchte
- Motor 1,6 Ltr. - 79 kW 16V KAT
- Radstand 2500 mm
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernentriegelung Tankklappe
- Getränkehalter
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelkonsole mit Ablagefach
- Multifunktionsanzeige
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Seitenaufprallschutz
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel

- | | |
|---|-----------------------------------|
| • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verglasung getönt |
| • Vorhangairbag vorn und hinten | • Warnanlage für Sicherheitsgurte |
| • Zentralverriegelung | |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kerben)



Fahrentür (Kratzer, Delle)



Fahrentür (Kratzer, Riss/Bruch)



Fahrentür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)