



Volkswagen Passat Comfortline BMT/Start-Stopp

EZ 12/2017 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 180.312km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 30***

Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Passat Comfortline BMT/Start-Stopp [DE - Kb5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6, Comfortline, 2014 - 2019]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZ3CZJE112467	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 180.312km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6c	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 107g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Kratzer			

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	140	Heckklappe	130
Dach	120		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet, Vorglühlampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Airbaglampe leuchtet, Fehler ACC

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;//Laut Einlieferer 180.312km

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel lackiert
- Chrom-Paket (1)
- Dachhimmel, weiß (St. Tropez)
- Einstiegsleuchten in den Türen vorn LED
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fußmatten Textil
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Gepäckraumbeleuchtung
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 4-türig
- Kindersicherung im Fahrgastraum
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Ausstattung Comfortline
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Doppeltonhorn
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fernentriegelung Heckklappe
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamond Silver
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kopfstützen hinten (3-fach)

• Lendenwirbelstützen vorn	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn und hinten LED	• Mittelarmlehne hinten
• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI	• Nebelschlussleuchte
• Nichtraucher-Paket	• Original Fahrzeug Farbe: MANGANGRAU
• Parkbremse elektrisch	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sitze: Komfortsitze vorn
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Türschutzleisten unten in Wagenfarbe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Außenspiegel mit Abblendautomatik, links	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Dachreling	• Fensterheber elektrisch vorn und hinten
• Frontscheibe Verbundglas getönt	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)	• Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Mittelarmlehne vorn
• Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne	• Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
• Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar	• Multifunktionsanzeige Plus
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)	• Bremsassistent
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Elektron. Differentialsperre (EDS)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Keyless-Start
• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Reifenkontroll-Anzeige	• Start/Stop-Anlage
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Heckleuchten LED	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Tagfahrlicht	• Rußpartikelfilter
• Antriebsart: Frontantrieb	• Getriebe 6-Gang
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	



Sonderausstattung

- App-Connect
- Scheibenwaschdüsen heizbar

• Sitz vorn links mit Massagefunktion	• Steckdose 230V
• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)	• Metallic-Lackierung
• Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten	• Sitzheizung vorn
• Audio-Navigationssystem Discover Pro (Touchscreen, CD/DVD, MP3, Festplattenspeicher, Bluetooth)	• Audiosystem: CD-/DVD-Player
• Business-Paket Premium mit Navigation	• Mobiltelefon Schnittstelle Comfort (inkl. Bluetooth-/Audio-Schnittstelle)
• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN	• Sprachsteuerungs-System
• Volkswagen Media Control	• Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink
• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)	• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
• Fondbedienung Klimaanlage	• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
• Winter-Paket	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)




Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)




Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)