



Opel Meriva Cosmo

EZ 05/2009 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 173.128km
Besteuerung: Differenzbesteuer (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 39***
Fahrzeug aufgenommen am: 15.05.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Meriva Cosmo [AT - Van5 1.4 Twinport EU4, Cosmo, 2006 - 2009]		
Kategorie Van	FIN W0LOXCE7594192211	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 173.128km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.364 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 156.470km	Letzter Service am 05/2025
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe- Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2009	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 148g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

 Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

 Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

3. Satz

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

 Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	165	Heckklappe	180
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Prüfung nicht möglich;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;
Verteilergetriebe	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Laut Kunde Vermutlich Zylinderkopfdichtung defekt

Zusatzinformationen

Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

• AUX-IN-Anschluss	• Abbiegelicht und Kurvenlicht (Halogen)
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Audiobedienung am Lenkrad	• Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar	• Bordcomputer
• Bremsassistent	• Drehzahlmesser
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
• Getriebe 5-Gang	• Getränkehalter
• Grafik-Info-Display Monochrom (GID)	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 5-türig	• Komfort-Paket (1)
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Kühlergrill mit Chromleiste
• Laderaumabdeckung	• Lenkrad (Leder)
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Mittelarmlehne vorn
• Mittelkonsole Mattchrom	• Motor 1,4 Ltr. - 66 kW 16V
• Nebelscheinwerfer	• Original Fahrzeug Farbe: Aeroblau Mi2
• Rücksitz geteilt / klappbar	• Seitenairbag vorn
• Seitenschutzleisten Wagenfarbe	• Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzheizung vorn
• Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Vorrüstung für Kindersitz
• Wärmeschutzverglasung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung


• Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Klimaautomatik	• Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
• Parkpilotsystem	• Reserverad in Fahrbereifung
• Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt	

Fahrzeugfotos










Formular für die Abmeldung eines Kraftfahrzeugs. Es enthält Felder für die Fahrzeugdaten, die Personendaten und die Abmeldegründe. Die Abmeldung ist am 22. April 2025 erfolgt.

ABGEMELDET am

Formular für die Abmeldung eines Kraftfahrzeugs. Es enthält Felder für die Fahrzeugdaten, die Personendaten und die Abmeldegründe. Die Abmeldung ist am 22. April 2025 erfolgt.

ABGEMELDET am
22 APR. 2025

Zulassungsstelle Nr. 325011
Niederrheinische Dienststelle
für die Bundesrepublik Deutschland



DATENBLATT

1.1 Fahrzeugtyp:

1.2 Motor:

1.3 Baujahr:

1.4 Hersteller:

1.5 Zulassung:

1.6 Kennzeichen:

1.7 Farbe:

1.8 Zustand:

1.9 Sonstige Angaben:

1.10 Bemerkungen:

1.11 Unterschrift:

1.12 Datum:

DATENBLATT

2.1 Motor:

2.2 Baujahr:

2.3 Hersteller:

2.4 Zulassung:

2.5 Kennzeichen:

2.6 Farbe:

2.7 Zustand:

2.8 Sonstige Angaben:

2.9 Bemerkungen:

2.10 Unterschrift:

2.11 Datum:

DATENBLATT

3.1 Motor:

3.2 Baujahr:

3.3 Hersteller:

3.4 Zulassung:

3.5 Kennzeichen:

3.6 Farbe:

3.7 Zustand:

3.8 Sonstige Angaben:

3.9 Bemerkungen:

3.10 Unterschrift:

3.11 Datum:



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Fahrtür (Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrtür (Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller rechts (Verformung)



Schweller rechts (Verformung)



Kotflügel vorne links (Delle)



Heckklappe (Anderer Schaden): Heckdeckel geht nicht auf

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Brandloch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Brandloch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Brandloch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Brandloch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Brandloch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Brandloch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Brandloch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Brandloch)