



Mercedes-Benz 311/315/317/319 CDI RWD L2

EZ 11/2020 | Kastenwagen | Diesel | Automatikgetriebe | 229.075km
Besteuerung: Regelbesteuert (Österreich)
Fahrzeugstandort: 23***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 311/315/317/319 CDI RWD L2 [AT - HKa4 315 CDI RWD EU6d-T, (EURO 6d-TEMP), 2020 - 2022]		
Kategorie Kastenwagen	FIN W1V9076331P301417	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 229.075km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.950 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 177.242km	Letzter Service am 01/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 2	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2020	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 252g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 9.6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links


(8 mm)

Vorne rechts


(8 mm)

Hinten links


(9 mm)

Hinten rechts


(9 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	95	Beifahrertür	95
Kotflügel vorne links	80	Kotflügel vorne rechts	95
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	90
Seitenteil hinten links	90	Seitenteil hinten rechts	90
Motorhaube	90	Heckklappe	100
Dach	80		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite
- Adaptives Bremslicht
- Außentemperaturanzeige
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)
- Geräuschmaßnahme außen
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- LKW-Zulassung
- Leuchtweitenregelung
- Original Fahrzeug Farbe: tiefschwarz
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Laderaumtrennwand durchgehend
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Airbag Fahrerseite
- Ablagefach oberhalb Frontscheibe
- Abschleppöse hinten
- Anzeige für Waschwasserstand
- Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Hecktür (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Kindersicherung
- Kraftstofftank: Haupttank 71 Ltr.
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW CDI KAT
- Radstand 3665 mm
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Wärmeschutzverglasung
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)

- | | |
|---|--|
| • Anti-Blockier-System (ABS) | • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) |
| • Bremsassistent | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | • Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent |
| • Keyless-Start | • Start/Stop-Anlage Motor |
| • Wegfahrsperre | • Tagfahrlicht |
| • Partikelfilter | • Antriebsart: Heckantrieb |
| • Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen) | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Akustik-Paket | • Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose |
| • DAB-Tuner (Radioempfang digital) | • Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts |
| • Generator 250 A | • Leitungskanal an Heckportal |
| • Leitungskanal an Seitenwand | • Multimediasystem MBUX (Touchscreen 7") |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrereinzelsitz | • Sitze im Fahrerhaus: Schwingsitz Komfort, Fahrerseite |
| • Sitze im Fahrerhaus: Sitzkasten Fahrersitz, niedrig | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth | • Navigationssystem für Multimediasystem MBUX |
| • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Komfort-Klimaautomatik Thermotronic | • Rückfahrkamera |
| • Zusatzheizung (Luft) elektrisch | • Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Delle)



Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt, Anderer Schaden):
Flecken



Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt, Anderer Schaden):
Flecken



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Steinschlag)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)