



Volkswagen Golf GTI

EZ 08/2012 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 164.680km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 86***
Fahrzeug aufgenommen am: 11.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf GTI [DE - LimS3 2.0 TSI EU5, GTI, 2009 - 2012]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZ1KZDW036083	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 164.680km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 211 PS (155 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.984 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 159.392km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2012	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 170g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)

Anderer Schaden



(2 mm)

Kratzer



(2 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	190 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	135	Heckklappe	135
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Dachspoiler
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 2-türig
- Ablagefach mit Klappe am Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket 2
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumbeleuchtung
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kennzeichenbeleuchtung LED

• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Lendenwirbelstützen vorn
• Lenkrad (Sport)	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn und hinten	• Mittelarmlehne
• Motor 2,0 Ltr. - 155 kW 16V TSI	• Multifunktionsanzeige Plus
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Nebelschlussleuchte
• Original Fahrzeug Farbe: CARBON STEEL GREY	• Pedale Edelstahl / Aluminium-Design
• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	• Rücksitz geteilt / klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitze: Sportsitze	• Sitzheizung vorn
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Sport-Fahrwerk	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger Sport-Design, lackiert	• Tagfahrlicht
• Taschenhaken im Gepäckraum	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Winter-Paket
• Zentralverriegelung	




Sonderausstattung


• Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)	• Antennen-Diversity
• Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)	• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung	• Heckleuchten LED, abgedunkelt
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Licht- und Sicht-Paket 1
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Metallic-Lackierung
• Multimediabuchse AUX-IN	• Raucher-Paket
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Schiebedach elektrisch (Glas)
• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Ablösung



Rad (Anderer Schaden): Lackschaden



Rad (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)




Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Schweller links (Verformung, Rost)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



Schweller rechts (Verformung, Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)




Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)