



Volkswagen Polo Edition

EZ 07/2009 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 100.086km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 87***
Fahrzeug aufgenommen am: 14.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Polo Edition [AT - LimS5 1.2 EU4, Edition, 2009 - 2009]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZ9NZAB005666	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 100.086km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 60 PS (44 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.198 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 90.808km	Letzter Service am 07/2024
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2009	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 138g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	270 	Beifahrertür	190 
Kotflügel vorne links	170 	Kotflügel vorne rechts	180 
Türe hinten links	170 	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	190 	Seitenteil hinten rechts	205 
Motorhaube	300 	Heckklappe	170 
Dach	180 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost; Siehe Lackwerte;

Verschleißteile


Bremsanlage	Bremse rostig: hinten, vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem RCD 200 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Doppeltonhorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getränkehalter vorn
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelscheinwerfer integriert
- Original Fahrzeug Farbe: EBENHOLZSCHWARZ
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Color
- Außenspiegel lackiert
- Dachantenne
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,2 Ltr. - 44 kW
- Nichtraucher-Paket
- Rücksitz mit Armlehne
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar

- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger lackiert
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung grün getönt



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Rost, Delle)



Fahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Rost, Delle)



Beifahrertür (Delle, Unsachgemäß instand gesetzt, Rost)



Beifahrertür (Delle, Unsachgemäß instand gesetzt, Rost)



Beifahrertür (Delle, Unsachgemäß instand gesetzt, Rost)



Schweller links (Unsachgemäß instand gesetzt, Rost)



Schweller links (Unsachgemäß instand gesetzt, Rost)



Schweller rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Rost)



Schweller rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Rost)



Kotflügel vorne links (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)