



Audi Q5

EZ 08/2013 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 223.360km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 49***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung Q5 [DE - SUV5 2.0 TDI DPF EU5, quattro, (Facelift) 2013 - 2014]		
Kategorie Geländewagen	FIN WAUZZZ8R4EA018486	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 223.360km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2013	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 156g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	245 	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	280 	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	130	Heckklappe	135
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Monometallic
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer integriert
- Radstand 2807 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Glanz-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter

- | | |
|---|---------------------------------------|
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektro-mechanisch |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Start/Stop-Anlage |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Dachhimmel Stoff, schwarz | • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus) |
| • Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay | • Heckleuchten LED |
| • Mittelarmlehne vorn mit Fach | • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Sitzheizung vorn |
| • Sonderlackierung Brilliant-Schwarz | • Tagfahrlicht LED |
| • Universal-Schnittstelle Bluetooth | • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Fahrertür (Lackschaden, Rost)



Fahrertür (Lackschaden, Rost)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Steinschlag)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Steinschlag)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)