



Citroen C4 Cactus Business Class

EZ 08/2016 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 180.704km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 66***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Citroen	Typ/Verkaufsbezeichnung C4 Cactus Business Class [DE - SUV5 1.6 BlueHDi 100 FAP EU6, Business Class Stop&Start, 2015 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN VF70BBHYBGE553319	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 180.704km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 99 PS (73 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.560 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 176.217km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Unbekannt	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 89g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)

Kerben,
Kratzer



(7 mm)

Kratzer,
Kerben



(4 mm)



(4 mm)

Kerben,
Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	75	Beifahrertür	80
Kotflügel vorne links	85	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	90	Türe hinten rechts	75
Seitenteil hinten links	90	Seitenteil hinten rechts	70
Motorhaube	130	Heckklappe	80
Dach	75		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem
- Audiobedienung am Lenkrad
- Ausstellfenster hinten
- Außenspiegel heizbar, beide
- Bordcomputer
- Connecting-Box
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klima-Paket
- Kopfstützen hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem mit Farbdisplay
- Audiosystem mit 6 Lautsprecher
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel lackiert
- City-Kamera-Paket
- Dachreling
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Notruf- und Assistance-System (CITROEN Connect)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar

- | | |
|---|---|
| • Lenkrad (Leder) | • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar |
| • Mittelarmlehne vorn | • Motor 1,6 Ltr. - 73 kW Blue-HDI FAP |
| • Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay | • Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht |
| • Original Fahrzeug Farbe: GRIS SHARK | • Radstand 2595 mm |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Rückfahrkamera | • Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3 |
| • SCR-System (AdBlue-Technologie) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 (PSA Euro 6.1) |
| • Schaltpunktanzeige | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenschutzflächen stoßabsorbierend, Black (Airbump) |
| • Servolenkung elektrisch | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Stop-Start-Anlage |
| • Tagfahrlicht LED | • USB-Anschluss |
| • Verglasung hinten abgedunkelt | • Wegfahrsperre mit Transponder |
| • Zentralverriegelung | |



Sonderausstattung

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| • Metallic-Lackierung | • Panorama-Glasdach |
| • Reserverad als Notrad | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kerben, Kratzer)




Fahrrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Delle)



Türe hinten links (Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle, Lackschaden)



Dach (Delle, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Riss/Bruch)