



Skoda Octavia Elegance 4x4

EZ 02/2015 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 183.079km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 68***

Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Octavia Elegance 4x4 [AT - LimS5 2.0 TDI DPF EU5, Elegance 4x4 Green tec, 2014 - 2015]		
Kategorie Limousine	FIN TMBCK9NE0F0164857	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 183.079km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 129g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)
Kerben

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

Reifenschäden: Teilweise zerkratzt und zerschrammt, ein Reifen beschädigt

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	305 
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	820 
Motorhaube	125	Heckklappe	110
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten	• 4 Lautsprecher zusätzlich
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Antriebsart: Allradantrieb	• Audiosystem Bolero (Radio/CD Bluetooth-/USB-Schnittstelle, MP3-fähig)
• Ausstattungs-Paket: Green tec	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Bodenleuchte im Außenspiegel
• Bordcomputer	• Bremsassistent
• Bremsenergierückgewinnung	• Brillenfach
• Chromzierleisten an Seitenfenstern	• Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
• Einparkhilfe hinten	• Einparkhilfe vorn
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Elektron. Differentialsperre (EDS)
• Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)

• Fensterheber elektrisch hinten	• Fensterheber elektrisch vorn
• Fernbedienung für Zentralverriegelung	• Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
• Fußraumbeleuchtung vorn und hinten	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	• Getränkehalter vorn
• Gurtstraffer	• Gurtstraffer hinten
• Handbremshebelgriff Leder	• Handschuhfach mit Kühlfunktion
• Heckleuchten LED	• Heckscheibenwischer
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 4-türig
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten
• Kopfstützen vorn	• Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
• Lenkrad (Leder - 4-Speichen)	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
• Leseleuchte	• Leuchtweitenregelung
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole
• Maxi-DOT Farbdisplay	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn	• Mittelkonsole
• Motor 2,0 Ltr. - 135 kW TDI DPF	• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
• Multifunktionsanzeige	• Nebelscheinwerfer
• Original Fahrzeug Farbe: CERNA MAGIC/BLACK MAGIC	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sonnenblende links mit Spiegel	• Sonnenblende rechts mit Spiegel
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
• Steckdose 230V	• Tagfahrlicht abschaltbar
• Textilfussmatten	• Türen mit Warnleuchte
• Türentriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verglasung getönt	• Verzurrösen Koffer-/Laderaum
• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite	• Wasserstandsanzeige SRA / SWA
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung



Sonderausstattung

- Abbiegelicht
- Audio-Navigationssystem Columbus


• Bi-Xenon-Scheinwerfer	• Bremsassistent
• Einparkhilfe vorn	• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	• Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
• Fahrassistenz-System: Parklenkassistent	• Frontscheibe heizbar
• Insassen-Schutzsystem proaktiv	• Kurvenlicht
• Leuchtweitenregelung	• Nebelscheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
• Perleffekt-Lackierung	• Radioempfang digital (DAB)
• Reserverad als Notrad	• Rückfahrkamera
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Schlechtwege-Paket
• Schließ-/Startsystem Kessy	• Seitenairbag hinten
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)	• Sitzbezug / Polsterung: Leder
• Sitzheizung hinten	• Sitzheizung vorn
• Sound-System Canton	• Sound-System mit 10 Lautsprecher
• Tagfahrlicht LED	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kerben)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Dach (Delle)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden)