



Nissan Almera Basis

EZ 06/2003 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 211.219km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Nissan	Typ/Verkaufsbezeichnung Almera Basis [DE - Van5 1.8]		
Kategorie Van	FIN VSKTBAV10U0121792	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 211.219km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.769 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2003	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 186g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kerben,
Kratzer



(4 mm)

Kerben,
Kratzer



(4 mm)

Kerben,
Kratzer



(4 mm)

Kerben,
Kratzer

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	120	Heckklappe	135
Dach	125		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Schwarzer Qualm aus der Abgas Anlage Durch die Lüftung kommen Abgase ins Fahrzeug ; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; Bei der Abgasanlage: Auffälliger Geruch;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











26.06.2003	3144	0240018	2	1	85/5600	173
01	0200		4264		1758	
VSKTBAV10U0121792	1		1611		1380	
V10			183	1830	1630	
			975	940		
			975	940		
			79		72	
NISSAN ALMERA TINO			1250	690	5	
NISSAN EUROPE (F)			185/65R15 88S			
PERSONENKRAFTWAGEN			185/65R15 88S			
GESCHLOSSEN			Schwarz	9		
EURO 4						
Benzin					K	HA559355
0001	0462	1769				
ZU 18-20 H.BIS 1644 U.ZU G.BIS 1443*ZU Q.11600 BIS 8P						
ROZ.STEIG.*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 26.06.2003*E9*98						
/14*0035*						



[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)




Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)




Türe hinten links (Delle)




Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Dach (Delle)



Rückscheibe (Kratzer)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)




Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Lackschaden, Kratzer)



Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)




Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)