


Zustandsbericht ohne Ausstattung



Kennzeichen

FIN

LYVUZH5V6SB207315

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Bewertet auf

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

mit MwSt.
ohne MwSt.

Minderwerte aus Rep.-kosten
(ohne merkantile Wertminderung)

mit MwSt.
ohne MwSt.

Wertminderung merkantil geschätzt (steuerneutral)

Bemerkungen

Auftragsgemäß wurde keine Überprüfung der Ausstattung vorgenommen.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Motorhaube, Kotflügel vorne rechts, Tür vorne rechts.

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen ein merkantiler Minderwert angesetzt.

Das Fahrzeug wurde laut Rechnung in Höhe von 1.800,00.-EUR am 31.07.2026 instandgesetzt.

Folgende Bauteile waren Betroffen; Motorhaube, Kotflügel vorne rechts, Tür vorne rechts.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Typ: LEASING

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie

Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	13.08.2025	Letzte Zulassung	13.08.2025
Hersteller	VOLVO	Typ / Verkaufsbez.	XC60 T8 AWD Plug-in Hybrid Ultra Black Edition
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	LYVUZH5V6SB207315
HSN / TSN	9101 / BUP	Schlüssel-Nr.	40518374
Km-Stand abgelesen	11777	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.
Zylinderanzahl	/	Leistung (kW)	228
Hubraum (ccm)	1969	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
		Felgen	Leichtmetall
Farbe	Onyx Black Metallic		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 40 R 21 102 V	Pirelli / P-Zero (PZ4) VOL FSL	S / O	5 mm
rechts	255 / 40 R 21 102 V	Pirelli / P-Zero (PZ4) VOL FSL	S / O	5 mm
2 links	255 / 40 R 21 102 V	Pirelli / P-Zero (PZ4) VOL FSL	S / O	5 mm
rechts	255 / 40 R 21 102 V	Pirelli / P-Zero (PZ4) VOL FSL	S / O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 11.08.2026 bei Kilometerstand 11.776

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost	Anrechn.	Minderwert in EUR	
	netto		netto	brutto
1. Tür hinten links eingedellt, drücken (Bild 7)				
2. Stoßfänger hinten Lacknebel erkennbar, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 8)				
3. Tür vorne rechts eingedellt und unterhalb nicht fachgerecht instandgesetzt, instandsetzen (Bild 9, 10, 11)				
4. Lackierte Felge vorne links mehrfach verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 12, 13, 14)				
5. Lackierte Felge vorne rechts mehrfach verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 15, 16, 17)				
Gesamt				

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Laderaum leichte Kratzer,
Lenkrad leichte Kratzer,
Seitenwand hinten links leichte Anätzung,

Minderwert merkantil

Merkantil geschätzt (steuerneutral)

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Fabian Krüger

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten,

DEKRA-Nr:

vom 13.08.2026

zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum




Bild 4 : Kombiinstrument




Bild 5 : Bordmappe inkl. FZG-Schlüssel




Bild 6 : Lose Teile




Bild 7 : Tür hinten links eingedellt




Bild 8 : Stoßfänger hinten Lacknebel erkennbar



Bild 9 : Tür vorne rechts eingedellt und unterhalb nicht fachgerecht instandgesetzt




Bild 10 : Tür vorne rechts eingedellt und unterhalb nicht fachgerecht instandgesetzt




Bild 11 : Tür vorne rechts eingedellt und unterhalb nicht fachgerecht instandgesetzt



Bild 12 : Lackierte Felge vorne links mehrfach verschrammt



Bild 13 : Lackierte Felge vorne links mehrfach verschrammt




Bild 14 : Lackierte Felge vorne links mehrfach verschrammt



Bild 15 : Lackierte Felge vorne rechts mehrfach verschrammt



Bild 16 : Lackierte Felge vorne rechts mehrfach verschrammt



Bild 17 : Lackierte Felge vorne rechts mehrfach verschrammt