



Suzuki Vitara 1.4 S 4x4

EZ 04/2023 | Geländewagen | Benzin-Hybrid | Schaltgetriebe | 55.145km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 66***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Suzuki	Typ/Verkaufsbezeichnung Vitara 1.4 S 4x4 [AT - SUV5 1.4 (Modell 2015) EU6, S 4x4, 2015 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN TSMLYED1S00C31403	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 55.145km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 129 PS (95 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.373 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 47.603km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2023	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 132g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: Felgen teilweise angefahren und Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	240 	Beifahrertür	225 
Kotflügel vorne links	180 	Kotflügel vorne rechts	180 
Türe hinten links	215 	Türe hinten rechts	200 
Seitenteil hinten links	180 	Seitenteil hinten rechts	190 
Motorhaube	210 	Heckklappe	185 
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

-



Sonderausstattung

-


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Rendszeres karbantartás

Alapadatok

19000 km / t. hónap
(Ajánlott üzemeltetés)

15000 km / 20000 km³
12 hónap)

15000 km / 40000 km³
24 hónap)

Km: 6778 Datum: 2007.05.05

Km: 16233 Datum: 26.03.24

Km: 47603 Datum: 05.02.26

+ Zündkerze

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Rost, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)